



“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO UPME-03-2010, SUBESTACIÓN CHIVOR II – Y NORTE 230 kV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS ”

CAPITULO 3.4 MEDIO SOCIOECONÓMICO
Numeral 3.4.9 Población a Trasladar

CONSORCIO AMBIENTAL CHIVOR



ESCALA SIN	FORMATO Carta	REFERENCIA EEB 2- EEB-NORTE-AMB-2002-1	HOJA 01	REV 1
----------------------	-------------------------	---	-------------------	-----------------



TABLA DE CONTENIDO

3.	CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....	5
3.4.	Medio Socioeconómico.....	5
3.4.9.	Información sobre Población a trasladar.....	5
3.4.10.	Caracterización demográfica, viviendas a trasladar	24

INDICE DE TABLAS

Tabla 3-1 Viviendas intervenidas por el proyecto.....	7
Tabla 3-2 Viviendas de uso temporal o infraestructuras de otra tipología	20
Tabla 3-3 Predios con restricción para el levantamiento de información	23
Tabla 3-4 Población a trasladar	24
Tabla 3-5 criterios indicadores para valoración de vulnerabilidad	28
Tabla 3-6 Estructura Familiar	32
Tabla 3-7 Preferencias de traslado	36
Tabla 3-8 Base económica de los hogares a trasladar.....	40
Tabla 3-9 Valoración cuantitativa de vulnerabilidad	45

INDICE DE FIGURAS

Figura 3-1 Distribución por edad viviendas a trasladar.....	25
Figura 3-2 tamaño predio población a trasladar	26
Figura 3-3 Tipo de tenencia población a trasladar	32
Figura 3-4 Vulnerabilidad	44

3. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

3.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO

3.4.9. Información sobre Población a trasladar

El objetivo principal del análisis de población a trasladar es identificar y caracterizar las viviendas y la población que se ubican en la franja de servidumbre a fin de determinar el manejo social, jurídico y técnico requerido para su reubicación; igualmente el análisis determina la cantidad de población residente y sus condiciones particulares para establecer niveles de vulnerabilidad y estrategias de intervención de cada una de las unidades sociales residentes que probablemente sean intervenidas¹.

La información sobre población a trasladar, incluye aquella infraestructura asociada a las viviendas que durante el levantamiento de información de campo, se encontraron ubicadas en la franja de servidumbre y que son habitadas temporalmente o permanentemente

En la totalidad del proyecto se identifican 35 construcciones correspondientes a tipología de viviendas, de las cuales 25 (ver Tabla 3-1) fueron identificadas como viviendas habitadas, y se les realizó el análisis de vulnerabilidad. Son excluidas de este análisis, las viviendas que no cuentan con residencia permanente y aquellas cuyas condiciones constructivas no permiten su habitabilidad o se encuentran abandonadas, las construcciones con estas condiciones son en total 8 (ver Tabla 3-2).

Adicionalmente, se encontró restricción para ingreso y levantamiento de información en 2 predios, en los cuales los propietarios no permitieron su caracterización (ver Tabla 3-3). En una de ellas fue posible adelantar caracterización general mediante visita de observación externa al predio. Las viviendas con restricción de ingreso, serán tenidas en cuenta en el conteo de viviendas a trasladar para las medidas de manejo y su caracterización se realizará antes de inicio de obra.

Es importante tener en cuenta que durante la etapa de construcción, dadas las particularidades técnicas, se realizará validación y verificación de la cantidad de viviendas y población residente en la totalidad de las unidades territoriales del área de influencia. Lo anterior teniendo en cuenta que En este tipo de proyectos pueden identificarse durante el tiempo de ejecución del proyecto viviendas o infraestructuras que no se hayan identificado o que hayan sido construidas antes de la constitución de servidumbres con alguno de los propietarios.

¹ Para la caracterización de las viviendas como se mencionó en la metodología para el componente socioeconómico se aplicó la encuesta socio predial

La Empresa garantiza que en caso de encontrar esta situación se levantará la información en el momento de replanteo una vez se vaya a comenzar la construcción y todas las viviendas que se encuentren ubicadas en la franja de servidumbre serán parte del programa establecido por la Empresa.

Resaltamos que la Empresa directamente con su equipo de gestión social dará el acompañamiento a cada una de las familias de las viviendas objeto de reubicación, garantizando que el proceso se realice con las mejores prácticas.

Tabla 3-1 Viviendas intervenidas por el proyecto

ID Predio	Municipio	Vereda	Coord.	Descripción	Observaciones Generales	Tipo de tenencia	Análisis Población A Trasladar	Registro Fotográfico	Expectativa de Traslado	Nivel de Vulnerabilidad	Medida Propuesta Preliminar	
1	10-02-0026	SANTA MARIA	San Agustín	N1096409 E1029768	Vivienda habitada	La estructura familiar es monoparental. Cuenta con piso en tierra, paredes en madera y techo metálica. Tiene dos habitaciones, una cocina y un baño que no se encuentran conectado a pozo séptico.	Herederos	SI		No se trasladan dentro del mismo predio, Hay que poner de acuerdo a 6 hermanos que están en el proceso de sucesión para poder tomar la decisión del traslado.	MEDIO	Compra de vivienda en San Luis de Gaceno
2	10-03-0155	MACANAL	Tibacota	N1046668 N1081630	Vivienda habitada	La estructura familiar es nuclear. Cuenta con piso en tierra, paredes en materiales varios donde predomina la teja de zinc y el techo es en ese mismo material. Tiene dos habitaciones, y una cocina.	Propietario	SI		No responden puntualmente si se pueden reubicar dentro de la vivienda, la línea atravesaría completamente el predio y son pocos los lugares en donde se pueda hacer el traslado dentro del mismo.	MEDIO	Reubicación en el mismo predio , si no es viable por disponibilidad de terreno, en la misma vereda

ID Predio	Municipio	Vereda	Coord.	Descripción	Observaciones Generales	Tipo de tenencia	Análisis Población A Trasladar	Registro Fotográfico	Expectativa de Traslado	Nivel de Vulnerabilidad	Medida Propuesta Preliminar	
3	10-04-0237	GARAGOA	Caracol	N1049745 E1077213	Vivienda con utilización temporal.	La estructura familiar es nuclear, Cuenta con piso mixto en cemento y tierra, paredes en tapia pisada y tejado en zinc con zarzo en madera. Tiene una habitación y se adaptó una vivienda colindante como cocina. No cuenta con unidad sanitaria.	Administrador	SI		No responde frente a la expectativa de traslado	MEDIO	Pago de vivienda
4	10-05-0306	TENZA	Valle Grande Arriba	N1050766 E1072528	Vivienda habitada	La estructura familiar es unipersonal; cuenta con piso de cemento y tierra, las paredes de adobe y el techo de zinc. La vivienda cuenta con dos habitaciones, una cocina, una bodega y no cuenta con unidad sanitaria.	Hay 2 poseedores 1 dueño del lote y 2 dueño de la mejora Isidro A Martin	SI		Además indica que en caso de requerir su vivienda no hay posibilidad de ubicarla dentro del mismo predio. La vivienda actual es una construcción nueva, la vivienda antigua ahora es utilizada como cocina.	MEDIO	Compra de lote y construcción de vivienda en la misma vereda

ID Predio	Municipio	Vereda	Coord.	Descripción	Observaciones Generales	Tipo de tenencia	Análisis Población A Trasladar	Registro Fotográfico	Expectativa de Traslado	Nivel de Vulnerabilidad	Medida Propuesta Preliminar	
5	10-05-0311	TENZA	Valle Grande Arriba	N1050775 E1072595	Vivienda habitada	La estructura familiar es unipersonal. El piso es en tierra, paredes en adobe y techo en zinc. La vivienda cuenta con dos habitaciones, cocina y no cuenta con unidad sanitaria.	Poseedor	SI		Expresa arraigo a su vivienda ya que es la herencia familiar, además refiere la afectación a nivel personal y económico ya que el predio es microfundio y no tiene la posibilidad de ubicar la vivienda dentro del mismo predio.	ALTO	Compra de lote y construcción de vivienda en la misma vereda
6	10-05-0326	TENZA	Valle Grande Arriba	N1050574 E1071791	Vivienda habitada	La estructura familiar es nuclear. El piso es en baldosa, las paredes son en bloque y ladrillo y el techo en eternit. La vivienda cuenta con tres habitaciones, una cocina, bodega y un baño.	Propietario	SI		No desea reubicación porque es una compra reciente del hijo, por tanto debe ser consultado el hijo (José Publio Contreras Rodríguez). La mayor parte de los gastos están a cargo de los hijos, él es adulto mayor con subsidio del Estado.	ALTO	Construcción de vivienda en el mismo predio

ID Predio	Municipio	Vereda	Coord.	Descripción	Observaciones Generales	Tipo de tenencia	Análisis Población A Trasladar	Registro Fotográfico	Expectativa de Traslado	Nivel de Vulnerabilidad	Medida Propuesta Preliminar	
7	10-05-0340	TENZA	Resguardo	N1050402 E1070914	Vivienda habitada eventualmente	Hogar unipersonal por el reciente fallecimiento de la esposa del propietario. Cuenta piso en tablón, paredes en adobe y bloque y techo en zinc. Tiene tres habitaciones, cocina, hornos para hacer pan y un baño conectado a pozo séptico	Propietario	SI		No se tiene conocimiento real de la posición de los propietarios frente al traslado de la infraestructura. El administrador menciona que el lote está en venta, pero aún no han decidido el futuro de la vivienda.	MEDIA	Construcción de vivienda en el mismo predio (verificar y concertar si se quiere compra de vivienda en Tenza
8	10-08-0398	TIBIRITA	San Antonio	N1052439 E1063703	Vivienda habitada por arrendatarios	La estructura familiar es extensa. El piso es en cemento, el techo es en zinc y las paredes son de ladrillo y bloque. Cuenta con 3 habitaciones, una cocina y una unidad sanitaria.	Propietario	SI		No tienen la posibilidad de ubicar la vivienda dentro del mismo predio, mencionan que se puede adecuar la zona para reubicarla.	ALTO	Reubicación en el mismo predio, si no es viable por disponibilidad de terreno, en la misma vereda

ID Predio	Municipio	Vereda	Coord.	Descripción	Observaciones Generales	Tipo de tenencia	Análisis Población A Trasladar	Registro Fotográfico	Expectativa de Traslado	Nivel de Vulnerabilidad	Medida Propuesta Preliminar	
9	10-08-0408	TIBIRITA	Renquirá	N1052993 E1062778	Vivienda habitada	La estructura familiar es nuclear. El piso es en cemento, las paredes son en ladrillo y bloque sin frisar y el techo es en zinc. Cuenta con 4 dormitorios, una cocina, sala comedor y un baño.	Propietario	SI		No está de acuerdo con el traslado, debido a que le han realizado mejoras al predio como la vía de entrada, pozos de pescados y el cuidado general. En el predio no hay espacio para traslado, de ser necesario el traslado, doña Ana Torres menciona que puede ser en Tibirita, en la cabecera municipal.	MEDIO	Reubicación en el mismo predio, si no es viable por disponibilidad de terreno, en la misma vereda
10	10-08-0440	TIBIRITA	Socoata Bajo	N1050288 E1061430	Vivienda de uso temporal	En el momento de la encuesta no se encuentran habitado. El piso es en tierra, las paredes son en bahareque y el techo es en zinc. Cuenta con 3 habitaciones, una cocina y no cuenta con unidad sanitaria.	Propietario	SI		Dentro de su predio tiene la posibilidad de reubicarse; también sugiere que prefiere la compensación en dinero, para mejoras en el predio donde vive actualmente, si es necesario, el traslado de la infraestructura.	ALTO	

ID Predio	Municipio	Vereda	Coord.	Descripción	Observaciones Generales	Tipo de tenencia	Análisis Población A Trasladar	Registro Fotográfico	Expectativa de Traslado	Nivel de Vulnerabilidad	Medida Propuesta Preliminar	
11	10-08-0453	TIBIRITA	Socoata Bajo	N1053971 E1060356	Vivienda habitada	La estructura familiar es nuclear. El piso es en cemento, las paredes son en ladrillo y bloque y el techo es en eternit. Cuenta con 2 habitaciones, una sala comedor, cocina y una unidad sanitaria con su respectivo pozo séptico. Vivienda habitada por el propietario del predio.	Propietario	SI		El traslado puede ser a la vereda Laguna, ya que no hay espacio en el predio. No tiene la posibilidad de reubicarse en su predio, tampoco aclara hacia donde le gustaría reubicarse.	MEDIO	Reubicación en el mismo predio, si no es viable por disponibilidad de terreno, en la misma vereda
12	10-08-0463	TIBIRITA	Laguna Bajo	N1054197 E1059838	Vivienda habitada	La estructura familiar es unipersonal. El piso es en cemento, las paredes son en ladrillo y adobe y el techo es en zinc y madera. Cuenta con una habitación, una cocina y una unidad sanitaria con su respectivo pozo séptico. El propietario falleció, casa en bloque, actualmente reside allí uno de los hijos, el señor Isaac Aldana	Herederoseedor	SI		No tiene la posibilidad de reubicarse en su predio. Le gustaría reubicarse en el pueblo (Tibirita) o en otro municipio como Machetá.	ALTA	Compra de vivienda en Tibirita

ID Predio	Municipio	Vereda	Coord.	Descripción	Observaciones Generales	Tipo de tenencia	Análisis Población A Trasladar	Registro Fotográfico	Expectativa de Traslado	Nivel de Vulnerabilidad	Medida Propuesta Preliminar	
13	10-09-0538	MACHETÁ	Guina Bajo	N1054270 E1055892	Vivienda habitada	La estructura familiar es unipersonal. El piso es en cemento, las paredes son en madera y el techo es en zinc. Cuenta con 2 habitaciones, una cocina y no cuenta con unidad sanitaria.	Poseedor	SI		No desea un traslado porque no ha pensado donde ir, además no tiene la posibilidad de reubicarse en su predio. Pero menciona que en caso de ser necesario el traslado de la vivienda, el acordara con la EEB. No menciona ningún sitio en particular, solo que sea lo más cerca posible	ALTO	Reubicación en el mismo predio , si no es viable por disponibilidad de terreno, en la misma vereda
14	10-09-0543	MACHETÁ	Guina Bajo	N1054258 E:1055705	Vivienda habitada en arriendo	La estructura familiar es nuclear. El piso es en cemento, las paredes son en bahareque (ladrillo y adobe) y el techo es en zinc y madera. Cuenta con 3 habitaciones, una cocina y una unidad sanitaria sin pozo séptico.	Herederero	SI		Si tiene la posibilidad de reubicarse en su predio y el propietario opina que no hay problema en reubicar la vivienda, desde que el proyecto no le afecte el predio en futuro con respecto a la productividad.	MEDIO	Pago o construcción de vivienda en el mismo predio

ID Predio	Municipio	Vereda	Coord.	Descripción	Observaciones Generales	Tipo de tenencia	Análisis Población A Trasladar	Registro Fotográfico	Expectativa de Traslado	Nivel de Vulnerabilidad	Medida Propuesta Preliminar	
15	10-09-0600	MACHETÁ	San Martín	N1052758 E1050642	1. Dos viviendas dentro de una misma construcción	La estructura familiar es nuclear. El piso es en baldosa, las paredes en su mayoría son de adobe, reforzado con guadua y en ladrillo y adobe y el techo es en zinc (eternit). Cuenta con 4 habitaciones, una cocina, taller de costura galpón y patio y 3 unidades sanitarias conectadas a un pozo séptico.	Propietario	SI		Tiene la posibilidad de reubicarse en su predio, aunque hace claridad que la propietaria es quien toma la última decisión, dado que la finca posiblemente sea vendida. La propietaria menciona posible reubicación de lote de otros familiares	MEDIO	Pago o construcción de vivienda en el mismo predio
16	10-09-0600	MACHETÁ	San Martín	N1052764 E1050640	1. Dos viviendas dentro de una misma construcción	La estructura familiar es nuclear. El piso es en baldosa, las paredes son en su mayoría en adobe y tiene una pared en ladrillo y el techo es en zinc (eternit). Cuenta con 4 habitaciones, una cocina, cuarto de costura, galpón y un cuarto compartido y dos unidades sanitarias conectadas a un pozo séptico.	Propietario	SI		Tiene la posibilidad de reubicarse en su predio, aunque hace claridad que la propietaria es quien toma la última decisión, dado que la finca posiblemente sea vendida. La propietaria menciona posible reubicación de lote de otros familiares	MEDIO	Pago o construcción de vivienda en el mismo predio

ID Predio	Municipio	Vereda	Coord.	Descripción	Observaciones Generales	Tipo de tenencia	Análisis Población A Trasladar	Registro Fotográfico	Expectativa de Traslado	Nivel de Vulnerabilidad	Medida Propuesta Preliminar	
17	10-10-0622-nD1	CHOCONTA	Boquerón	N1054888 E1048303	Vivienda habitada	<p>La estructura familiar es extensa. El piso es en cemento, las paredes son en ladrillo y adobe y el techo es en zinc. Cuenta con tres habitaciones, una cocina patio y una unidad sanitaria sin pozo séptico.</p> <p>Es la casa de uno de los trabajadores de los Volcanes</p>	Propietario	SI		<p>Con respecto a la decisión de traslado de la vivienda, es tomada por el representante legal, Victor Hugo Castiblanco Castro, con quien se habló y menciono que de ser requerida la vivienda, se pedirá el monto monetario que equivaldría a la infraestructura, debido a que en el predio, por la forma no permite reubicación de la vivienda en el predio. La vivienda corresponde a la casa de los trabajadores</p>	MEDIO	Pago o construcción de vivienda en el mismo predio
18	10-10-0673	CHOCONTA	Tilatá	N1056663 E1040428	Vivienda habitada	<p>La estructura familiar es nuclear. El piso es en baldosa y tablón, las paredes son en ladrillo y bloque y el techo es en zinc (eternit). Cuenta con 5 habitaciones, una cocina y una unidad sanitaria sin conexión a pozo séptico.</p>	Propietario	SI		<p>La propietaria dice que de ser necesario el traslado, se debe consultar con los 8 hijos en una reunión, para preguntar su opinión. En el predio se alterna el cultivo de pastos mejorados con papa.</p>	MEDIO	Reubicación en el mismo predio

ID Predio	Municipio	Vereda	Coord.	Descripción	Observaciones Generales	Tipo de tenencia	Análisis Población A Trasladar	Registro Fotográfico	Expectativa de Traslado	Nivel de Vulnerabilidad	Medida Propuesta Preliminar	
19	10-10-0680	CHOCONTA	Tilatá	N1056565 E1039767	Vivienda habitada	La estructura familiar es unipersonal. El piso es en tablón, cemento y baldosa, las paredes son en ladrillo y bloque y el techo es en zinc (eternit). Cuenta con 5 habitaciones, una cocina, sala comedor y garaje y una unidad sanitaria con su respectivo pozo séptico.	Poseedor	SI		No desea que lo reubiquen por ningún motivo. Don Carlos menciona que no desea ser movido de su vivienda. No tiene la posibilidad de reubicarse en su predio. No define lugar de preferencia para ser reubicado	ALTA	Reubicación en el mismo predio, si no es viable por disponibilidad de terreno, en la misma vereda
20	10-11-0697	SUESCA	Santa Rosa	N1053612 E1036651	Vivienda habitada por la cuidadora de la Finca	La estructura familiar es unipersonal. El piso es en baldosa, las paredes son en material prefabricado y el techo es en zinc (eternit). Cuenta con tres habitaciones, una cocina, sala comedor y una unidad sanitaria con su respectivo pozo séptico.	Propietario	SI		Le gustaría reubicarse en el predio, porque hay dos pozos de agua lluvia y el otro es un nacimiento. La vivienda fue construida para el propietario para la señora Blanca Ema Beleño, manifiesta no tener otro lugar para vivir	MEDIA	Pago o construcción de vivienda en el mismo predio

ID Predio	Municipio	Vereda	Coord.	Descripción	Observaciones Generales	Tipo de tenencia	Análisis Población A Trasladar	Registro Fotográfico	Expectativa de Traslado	Nivel de Vulnerabilidad	Medida Propuesta Preliminar	
21	10-11-0730	SUESCA	Cacicazgo	N1053709 E1031381	Casa1. Mismo predio	La estructura familiar es nuclear. El piso es en cemento tipo baldosa, las paredes son en ladrillo y bloque y el techo es en zinc (eternit). Cuenta con 2 habitaciones, una cocina y 3 unidades sanitarias conectadas a un pozo séptico.	Propietario	SI		No quiere vender el predio, tiene proyecciones de negocio en el predio. Se aclara que hay suficiente espacio para reubicar la vivienda en el mismo predio, pero le gustaría reubicarse en la ruralidad de Chía o Cajicá.	MEDIO	Compra de vivienda en Chía
22	10-11-0730	SUESCA	Cacicazgo	N1053664 E1031369	Casa 2. Mismo predio	La estructura nuclear. El piso es en cemento y baldosa, las paredes son en ladrillo y bloque y el techo es en zinc (eternit). Cuenta con 5 habitaciones, una cocina y sala y una unidad sanitaria con su respectivo pozo séptico.	Propietario	SI		Le gustaría reubicarse a la propietaria en zona rural de Sesquilé si es posible. El predio fue dividido y son dos casas	MEDIO	Para la primera: Compra de casa en Suesca o Sesquilé Para la segunda construcción en el mismo predio o pago

ID Predio	Municipio	Vereda	Coord.	Descripción	Observaciones Generales	Tipo de tenencia	Análisis Población A Trasladar	Registro Fotográfico	Expectativa de Traslado	Nivel de Vulnerabilidad	Medida Propuesta Preliminar	
23	10-11-0731	SUESCA	Cacicazgo	N1053705 E1031319	Vivienda habitada	La estructura familiar es nuclear. El piso es en baldosa y tablón, las paredes son en ladrillo y bloque y el techo es en zinc (eternit). Cuenta con 4 habitaciones, una cocina, sala comedor, garaje y una unidad sanitaria con su respectivo pozo séptico.	Propietario	SI		El propietario del predio manifiesta que en caso de ser reubicado, prefiere trasladarse al casco urbano, ya que los malos olores provocados por los galpones que hay en la zona generan mucha incomodidad. Pesé a lo anterior se debe tener en cuenta que por la extensión del predio, hay la posibilidad de reubicación dentro del mismo.	MEDIO	Compra de vivienda en la cabecera municipal.
24	10-16-0901	ZIPAQUIRÁ	Barroblanco	N1044450 E1003194	Vivienda habitada	Familia Nuclear, residen en total 6 personas. Predio en proceso de juicio de sucesión pendiente legalización del proceso a través de escritura. Vivienda de una sola planta en ladrillo teja Eternit y piso en baldosa y madera, cuenta con 4 habitaciones, baño conectado a pozo séptico, cocina, bodega y un corral.	Propietario	SI		Se identifica alto arraigo a la vivienda por el tiempo de residencia en la vereda (46 años) y debido al proceso de autoconstrucción que ha tenido la vivienda los últimos 7 años. Manifiesta que en caso de ser trasladado solicita sea en el mismo predio.	MEDIO	Construcción en el mismo predio, si no es viable por disponibilidad de terreno, en la misma vereda

3.4.9 POBLACIÓN A TRASLADAR

ID Predio	Municipio	Vereda	Coord.	Descripción	Observaciones Generales	Tipo de tenencia	Análisis Población A Trasladar	Registro Fotográfico	Expectativa de Traslado	Nivel de Vulnerabilidad	Medida Propuesta Preliminar
25	10-17-0927	TABIO	Río Frío Occidental	N1043575 E1001005 (Vivienda) N1043590 E1000995 (Garaje)	Vivienda habitada	Propietario	NO. Se caracteriza debido a la cercanía de las viviendas con la zona de intervención pero no se requiere traslado debido a que la servidumbre afecta el garaje y no la vivienda	 	<p>El propietario manifiesta que debido a la cercanía de la línea con su vivienda preferiría que le hagan traslado de la vivienda a otro predio.</p> <p>Sin embargo la construcción intervenida por el proyecto es el garaje.</p>	MEDIO	

Fuente: Consorcio Ambiental Chivor e Información Gestión Inmobiliaria EEB – 2016

Tabla 3-2 Viviendas de uso temporal o infraestructuras de otra tipología

ID PREDIO	MUNICIPIO	VEREDA	COORD N.	COORD E.	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES GENERALES	TIPO DE TENENCIA	ANÁLISIS POBLACIÓN A TRASLADAR	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Medida Propuesta Preliminar	
1	10-03-0115	MACANAL	Centro	1043131	1086594	Vivienda con utilización temporal	Casa sin Energía eléctrica, de propiedad de la Señora Ana Julia Buitrago. Vivienda con uso temporal debido a que es habitada día de por medio por uno de los herederos del predio, quien se queda en las noches a cuidar el ganado ya que manifiestan que se presentan robos en la zona.	Propietario	NO		Pago
2	10-04-0225	GARAGOA	Arada Chiquita	1049901	1077140	No es una vivienda, se encuentra en ruinas	Vivienda en ruinas, material adobe, no está habitada ni está siendo utilizada actualmente, el actual poseedor vive en un predio cercano.	Poseedor	NO		Pago
3	10-04-0244	GARAGOA	Caracol	1049745	1077214	Vivienda de uso temporal	Vivienda en buen estado, material adobe, no está habitada La vivienda que se encuentra bajo servidumbre es utilizada como depósito de materiales e insumos de otros predios pertenecientes a la misma propietaria, quien reside de forma permanente en Bogotá	Propietario (Tenedor)	NO		Pago

ID PREDIO	MUNICIPIO	VEREDA	COORD N.	COORD E.	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES GENERALES	TIPO DE TENENCIA	ANÁLISIS POBLACIÓN A TRASLADAR	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Medida Propuesta Preliminar	
4	10-05-0313	TENZA	Valle Grande Abajo	1050838	1072746	Bodega	El piso es de madera, las paredes en madera y el tejado en zinc. La vivienda tiene dos habitaciones, y no cuenta con unidad sanitaria.	Sin información	NO		Pago construcción en el mismo predio
5	10-05-0345	TENZA	Resguardo	1050421	1070622	Vivienda no habitada	La estructura familiar es monoparental. El piso es en tierra, las paredes son de adobe y el techo es en zinc y material vegetal. La vivienda cuenta con una habitación y no cuenta con unidad sanitaria.	Propietario	NO		Pago construcción en el mismo predio
6	10-08-0389	TIBIRITA	Fuguntá	1052283	1064030	Vivienda de uso temporal	Vivienda en mal estado, material adobe, no está habitada, el propietario vive en Bogotá	Propietario (Tenedor)	NO		Pago construcción en el mismo predio

3.4.9 POBLACIÓN A TRASLADAR

ID PREDIO	MUNICIPIO	VEREDA	COORD N.	COORD E.	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES GENERALES	TIPO DE TENENCIA	ANÁLISIS POBLACIÓN A TRASLADAR	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Medida Propuesta Preliminar	
7	10-09-0617-N1	MACHETÁ	San Martín	1054161	1049169	Vivienda deshabitada	La estructura cuenta con piso en cemento, las paredes son en ladrillo y bloque y el techo es en zinc. Cuenta con dos habitaciones, una cocina patio y una unidad sanitaria sin pozo séptico.	Sin	NO		Pago construcción en el mismo predio
8	10-15-0829	COGUA	Susagua	1050569	1011558	Vivienda de uso temporal	Predio de propiedad de la señora Teresa Rodriguez, la vivienda es habitada temporalmente por las personas que compran el pasto, cuenta con una habitación, cocina construidas en ladrillo y teja de Zinc, una bodega construida en tabla y teja de Zinc	Propietario	NO		Pago construcción en el mismo predio

Fuente: Consorcio Ambiental Chivor e Información Gestión Inmobiliaria EEB – 2016

Tabla 3-3 Predios con restricción para el levantamiento de información

ID PREDIO	MUNICIPIO	VEREDA	COORD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES GENERALES	TIPO DE TENENCIA	ANÁLISIS POBLACIÓN A TRASLADAR	REGISTRO FOTOGRÁFICO	TIPO
1 10-16-0909	ZIPAQUIRÁ	Barroblanco	N1044258 E1002421	Vivienda habitada	Vivienda de una sola planta construida en ladrillo, teja de eternit y piso en cemento, puertas y ventanas metálicas, cuenta con servicio de luz y abastecimiento de agua por manguera. Se identifica en la vista de campo que la vivienda cuenta con una habitación, una cocina y un baño. De acuerdo con la información de campo la vivienda pertenece a los hermanos Padilla y tiene un arrendatario (señor Antonio Casas) quien desarrolla actividad ganadera en el predio.	Propietario	Verificación y caracterización antes de inicio de obra		Construcción de vivienda en el mismo predio
2 10-17-0939	TABIO	Llano Grande	Sin registro	No se verifico por falta de permiso de ingreso	No se cuenta con autorización para la identificación del predio.	Usufructuario es Carlos García está enfermo es adulto mayor	Verificación y caracterización antes de inicio de obra	Sin registro	Pago o construcción en el mismo predio

Fuente: Consorcio Ambiental Chivor e Información Gestión Inmobiliaria EEB – 2016


3.4.10. Caracterización demográfica, viviendas a trasladar

En las viviendas ubicadas en la franja de servidumbre, donde se registró presencia de habitantes y hubo permiso de ingreso para la caracterización, se identificó un total de 71 personas, de las cuales 29 son mujeres y 43 son hombres. Se destaca en la población a trasladar la presencia de población mayor de 55 años quienes representan el 31% de los residentes en las viviendas ubicadas en la franja de servidumbre. En contraste la menor cantidad de población corresponde a niños menores de 6 años y población en los rangos de edad de 6 a 10 y de 21 a 25 años; como se observa en la Tabla 3-4 y la Figura 3-1.

Tabla 3-4 Población a trasladar


Distribución por edad		
Rango edad	Cantidad	%
0 - 5	1	1%
6 - 10	3	4%
11 - 15	6	8%
16 - 20	4	6%
21 - 25	3	4%
26 - 30	4	6%
31 - 35	4	6%
36 - 40	8	11%
41 - 45	4	6%
46 - 50	6	8%
51 - 55	6	10%
> 55	21	31%
Total	71	100%

Fuente: Consorcio Ambiental Chivor, 2016



➤ **Características de los Predios**

En lo referente a tamaño, estructura de la propiedad y su distribución se tiene que un 56% de los encuestados identifican su predio como microfundio (Predios menores de 3 hectáreas), el 12% de los encuestados define su predios como minifundio (predios entre 3 y 10 hectáreas), el 4% como pequeña propiedad (Predios entre 10 y 20 hectáreas), otro 4% lo identifica como mediana propiedad (Predios entre 20 y 200 hectáreas), y el restante 24% no respondieron o no contaban con la información. Sin embargo al analizar en la base cartográfica la información de los predios en los cuales los residentes no responden, se encuentra que el total de los predios en los que no se dio información presentan características de minifundio (predios entre 4 a 10 ha.)



➤ **Servicios públicos**

Al indagar por las condiciones de servicios públicos en términos de cobertura y calidad, con relación al suministro de agua, ninguna de las viviendas reporto suministro a través de acueducto municipal, 9 reportan suministro a través de acueducto veredal, 1 a través de pozo sin bomba y 12 a través de quebradas, 3 de las viviendas no reporta información al respecto.

El análisis de la calidad en el servicio se evaluó a través de la percepción de la población con relación a cuatro aspectos, potabilidad, frecuencia en la prestación de servicios, presión y costo, en promedio los hogares a trasladar califican el servicio con un 3,5/5.0, siendo la presión y el costo los de más baja calificación y la frecuencia tiene en general una percepción positiva. Se destaca en la información recolectada la no potabilidad del agua para consumo.

Para el tema del servicio de alcantarillado, ninguna de las viviendas a trasladar reporto existencia de conexión a un sistema de alcantarillado. Se destaca el uso de Inodoro conectado a pozo séptico e Inodoro sin conexión y disposición de aguas a campo abierto en la totalidad de las 25 viviendas caracterizadas.

La recolección de basuras para estas viviendas se presta mediante recolección en camiones en 4 casos, el resto indica que no cuenta con este servicio razón por la cual, para la disposición de residuos se realiza quema, para plásticos y papel y los residuos orgánicos se usan como abono.

Con relación al servicio de Energía Eléctrica, la comunidad residente en 21 viviendas reporta que cuenta con el servicio, en las restantes 4 viviendas carecen de éste. Los prestadores de servicio son EBSA, EEC y CODENSA. Como combustible para cocinar los encuestados de los hogares reportaron en 8 casos el uso de leña para cocinar de manera exclusiva y en 8 el uso de gas como único mecanismo, en 9 hogares reportaron los dos mecanismos como alternativa para cocinar.

➤ **Análisis de la capacidad para asimilar cambios drásticos por efecto del proyecto.**

El presente análisis busca evaluar la capacidad que pueden tener las familias a trasladar, de asimilar los cambios drásticos que puedan producirse por efectos del proyecto. Para esto, se evalúa a cada familia y se la clasifica según las categorías de una capacidad de asimilación baja, media, y alta. Al hablar de capacidad de adaptación se tienen en cuenta los aspectos relacionados por Correa (1997), quien establece criterios que permiten evaluar la condición de los hogares intervenidos frente al cambio, *“Por ejemplo, el individuo puede obtener mejores “resultados” positivos en su lugar de vivienda pero si espera encontrar mejores “resultados” en otro lugar, los efectos del desplazamiento serán menores. Por el contrario, si obtiene “resultados” negativos pero cree que obtendrá peores resultados en su nuevo lugar de vivienda el impacto será mucho mayor”*²

Para llevar a cabo la evaluación se tienen en cuenta 6 criterios. El primero es la dinámica de parentesco. Se considera que las redes de apoyo familiares y comunitarias pueden significar soporte económico y de otros tipos en caso de que la familia lo requiera. Por tanto, entre más fuerte sea la red de apoyo, más alta será la capacidad de asimilación de la familia.

En segundo lugar, se toma el tiempo de permanencia, se considera que a mayor tiempo de permanencia, más difícil será el proceso emocional de adaptación de la familia.

En tercer lugar, se tiene en cuenta la estructura familiar, donde el contar con hijos u otros miembros no productivos económicamente influyen negativamente la capacidad de adaptación de la familia. Teniendo en cuenta que al movilizar la familia si el jefe de hogar tiene mayor cantidad de dependientes económicamente hablando, la restitución laboral para el jefe de hogar una vez se realice traslado debe ser prioritaria.

Cuarto, se tiene en consideración la percepción de la familia frente al proyecto, asumiendo que una disposición positiva será más ventajosa en el proceso de adaptación que una negativa.

² CORREA, Elena. Impactos socioeconómicos de grandes proyectos, Evaluación y manejo. Santa Fe de Bogotá, D.C. : COAMA : Fondo FEN Colombia: Financiera Energética Nacional, 1999. Pág. 58

En quinto lugar, se tiene en cuenta un conjunto de factores económicos como la forma de tenencia, el tipo de actividades desarrolladas en el predio, la dependencia o no dependencia de éstas, el apoyo económico de familiares y el nivel de ingreso.

Finalmente, se tiene en cuenta la evaluación del nivel de vulnerabilidad de la familia. En cuanto mayor sea el nivel, será menor la capacidad de asimilación de la familia.

Particularmente con relación al análisis de vulnerabilidad, se tienen en cuenta los siguientes criterios:

Tabla 3-5 criterios indicadores para valoración de vulnerabilidad

CRITERIO -	INDICADORES	CALIFICACIÓN	PONDERACIÓN
Nivel educativo	Analfabeta (1)	5	5%
	Ninguno pero sabe leer	4	
	Primaria	3	
	Secundaria	2	
	Técnico/ Univ./ Postgrado	1	
Discapacidad	Si	5	10%
	No	1	
Salario	< 1SMLV	5	10%
	Entre 1 y < 2 SMLV	4	
	Entre 2 y <4 SMLV	3	
	Entre 4 y <6 SMLV	2	
	> 6 SMLV	1	
Jefatura de hogar	Jefatura femenina sin compañero	5	5%
	Jefatura femenina con compañero	3	
	Jefatura masculina	1	
Afilación al régimen de salud	Si	1	5%
	No	5	
Relación con el predio	Poseedor/ Mejoritario/ Usufructo	5	5%
	Arrendatario	3	
	Propietario	1	
Población en situación de	Si	5	15%

CRITERIO -	INDICADORES	CALIFICACIÓN	PONDERACIÓN
desplazamiento	No	1	
Hacinamiento(2)	Si (no mitigable)	5	10%
	Si (Mitigable)	3	
	No	1	
Recursos económicos disponibles**	< 1 SMLV + Deuda	5	5%
	< 1 SMLV	4	
	< 1 SMLV + Ahorro	3	
	Entre 1 y 2 SMLV + deuda	2	
	Entre 1 y 2 SMLV + Ahorro	1	
Dependencia económica con relación al predio	Cuenta con actividad económica en el predio y depende de ella exclusivamente	5	10%
	Cuenta con actividad económica y no depende de ella exclusivamente	3	
	No cuenta con actividad económica en el predio y cuenta con otros ingresos	1	
Porcentaje de afectación del predio***	> 70%	5	10%
	60% a 70%	4	
	>40% a 59%	3	
	21% a <40%	2	
	0 % a 20 %	1	
Antigüedad en la zona****	> o = a 20 años	5	5%
	Entre 10 y 19 años	4	
	Entre 5 y 9 años	3	
	Entre 1 y 4 años	2	
	Menos de un año	1	
Disponibilidad de terreno en el predio para la	No	5	5%
	Si	1	

CRITERIO -	INDICADORES	CALIFICACIÓN	PONDERACIÓN
relocalización de la vivienda			
* Analizada de acuerdo con el Número de miembros de la familia Vs. Dotación de la vivienda para determinar niveles de hacinamiento: cantidad de miembros del hogar/cantidad de habitaciones de la vivienda. Para determinar las condiciones de hacinamiento se tienen en cuenta las definiciones del DANE de acuerdo con la Ficha Metodológica Déficit de Vivienda[2]: Hacinamiento no mitigable: se consideran en esta situación los hogares que habitan en viviendas con cinco o más personas por cuarto (excluye cocina baños y garajes). Hacinamiento mitigable: se consideran en esta situación los hogares que habitan en viviendas con más de tres a menos de cinco personas por cuarto (excluye cocina, baños y garajes).			
** Analizando ingreso vs deudas y ahorros			
*** De acuerdo con el tamaño del predio con relación a la servidumbre			
**** Evalúa el nivel de arraigo de la población con base en el tiempo de residencia en el predio			
[1] Se considera para el caso de este análisis la condición de analfabetismo funcional. [2] Informe consultado en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo/FM_deficitvivienda.pdf			

A continuación se describen cada uno de los aspectos determinados para en análisis de asimilar cambios por efecto del proyecto

➤ **Dinámicas de parentesco y vecindad**

A continuación, se realiza descripción de las dinámicas de parentesco y vecindad de la población a trasladar con respecto a los demás habitantes de la zona. Para esto se tiene en cuenta la información recogida en la caracterización social de las familias ubicadas en el AIP, sus relaciones familiares y sociales con los otros habitantes de la vereda.

Los encuestados reportan que todos los hogares identificados cuentan con familia en la misma vereda. Sin embargo, el hogar ubicado en la vereda San Agustín, Santa María afirma no contar con redes de apoyo consolidadas. Por otra parte, los encuestados aseguran llevar relaciones armónicas con sus vecinos. Teniendo esto en cuenta, se considera que, si bien todos los hogares a trasladar cuentan con familiares en la zona, no se puede asegurar que se presente una dinámica de lazos familiares fuertes y solidarios.

En cuanto a las dinámicas de vecindad, se identifican dinámicas de cohesión y solidaridad social, dada por la cercanía del predios, la demanda ocasional de mano de obra entre los vecinos para el desarrollo de actividades agrícolas, la realización de “mandatos” para el arreglo de vías e infraestructuras de uso colectivo (escuela, redes de transporte de agua, entre otros) lo cual genera relaciones de dependencia y retribución entre los habitantes de las veredas.

3.4.9 POBLACIÓN A TRASLADAR

En las viviendas ubicadas el Valle de Tenza (Tenza y Tibirita) se identifica un alto grado de colaboración entre los vecinos del área. Sin embargo, también se reportan niveles de conflictividad debido a eventos particulares, como acceso sin permiso a predios, falta de mantenimiento y estado de redes de distribución de agua y falta de representatividad de los líderes locales, entre otros.

De las viviendas a reasentar, ninguna familia manifiesta participar en actividades de organizaciones comunitarias. Esto puede sugerir un menor nivel de cohesión y una dinámica de vecindad en la que no se evidencian relaciones de solidaridad o apoyo.

Con relación a lazos de vecindad en las viviendas ubicadas en Chocontá y Suesca, el total de las familias a reasentar cuentan con familiares en la vereda o en el municipio. Además, el 60% de los hogares indica nunca haber tenido un conflicto con sus vecinos. Las situaciones que generan conflictos y fueron referenciadas por los encuestados corresponden a temas particulares como la presencia de marraneras o galpones y los olores que estos generan (situación que se referencia de manera en la vereda Cacicazgo).

En las veredas de Cacicazgo (Suesca) y San Martín de Machetá, se destaca la presencia de familias extensas, y la presencia de dos viviendas dentro de un mismo predio en las cuales residen miembros de una misma familia en dos hogares diferenciados, similar situación se presenta en el caso de la vereda Riofrio occidental de Tabio, donde se identifica una familia extensa cuyos lazos son principalmente para el cuidado de los nietos. Allí se generan relaciones de dependencia y solidaridad, básicamente relacionadas con el cuidado de los hijos y ayudas económicas cuando son requeridas. En el caso de la vereda Barroblanco de Zipaquirá, se destacan buenas relaciones de parentesco que han generado en la familia residente mayor nivel de arraigo.

➤ **Nivel de arraigo – Tiempo de permanencia en el predio**


Para determinar el nivel de arraigo de los hogares a trasladar, se tienen en cuenta cuatro factores. El primero es el tiempo de residencia de la familia en la zona, para lo que se considera que a mayor tiempo mayor nivel de arraigo al territorio. Con relación a este aspecto, 19 de los 26 hogares a trasladar reportan residir en la vivienda hace más de 15 años, 3 hogares reportan como tiempo de residencia de 9 a 10 años los restantes 4 reportan tiempos menores a 3 años.

El segundo factor corresponde al sitio de origen, el 79% manifiesta que son familias oriundas de la zona donde residen actualmente o municipios cercanos como Tenza, Tibirita, Machetá, Santa María y San Luis de Gaceno, el 13% menciona como lugares de procedencia municipios cercanos Villa Pinzón, finalmente un 8% reporta como lugar de origen la ciudad de Bogotá.

El tercer factor es el desarrollo de actividades económicas dentro del predio, se considera que al efectuar dichas actividades en el predio se tiene un mayor nivel de arraigo; esto se incrementa si el hogar depende de éstas para su subsistencia. En el 97% de los casos se mencionó desarrollo de algún tipo actividad económica principalmente de carácter

agrícola y pecuario, así como dependencia económica y de abastecimiento de la producción que se genera en los predios.

En cuarto factor corresponde a la forma de tenencia, que influye en el nivel de arraigo, considerando que los propietarios o herederos tendrán un mayor nivel de arraigo que arrendatarios o mejoratarios. Con relación a la condición de tenencia de la propiedad, el 69% de la población indica ser propietario del predio, es decir cuenta con la titulación legalizada. El 24% pertenecen a la categoría de mejoratario, lo que quiere decir que 6 viviendas se encuentran construidas sobre lotes que no son de su propiedad sin embargo son dueños de la construcción. El 8% son herederos los cuales no han procedido a realizar la respectiva sucesión como se observa en la Figura 3-3.



➤ **Estructura familiar**

A continuación se establece para cada uno de los hogares a trasladar la tipología familiar

Tabla 3-6 Estructura Familiar

Municipio	Vereda	# de predio	Estructura Familiar(tipología)
Santa María	San Agustín Del Cerro	10-02-0026	La vivienda es habitada por una familia tipo monoparental, compuesta por dos miembros Madre e hija, con edades de 67 y 27 años respectivamente.
Macanal	Tibacota	10-03-0155	La vivienda es habitada por una familia tipo

Municipio	Vereda	# de predio	Estructura Familiar(tipología)
			nuclear, compuesta por cuatro miembros así: los conyugues y dos hijos, con edades de 40, 37, 18 y 13 años respectivamente
Garagoa	Caracol	10-04-0237	La vivienda es habitada por una familia tipo nuclear, compuesta por cuatro miembros así: los conyugues y una hija, con edades de 48, 38 y 8 años respectivamente
Tenza	Valle Grande Abajo	10-05-0306	Presenta una estructura unipersonal, el señor José vive solo, es soltero y no tiene hijos, edad 55 años, es agricultor, nivel de educación es primaria completa. Refiere que tiene familiares cercanos en la misma vereda.
Tenza	Valle Grande Arriba	10-05-0311	Presenta una estructura unipersonal, vive una persona sola, el señor José Bernardo Contreras de 54 años, soltero y no tiene hijos.
Tenza	Valle Grande Arriba	10-05-0326	Presenta una estructura nuclear, compuesta por el señor Publio Contreras Martínez, de 75 años adulto mayor, casado con la señora de 68 años
Tenza	Resguardo	10-05-0340	Vivian una pareja de adultos mayores, Don Luis Antonio Lozano y Evelia de Lozano, quien falleció hace aproximadamente 3 meses y desde entonces está deshabitada la vivienda
Tibirita	Renquira	10-08-0408	La familia es nuclear, conformada por dos personas: Don Rafael Vivas de 56 años, hombre dedicado a la agricultura, y su esposa Ana Torres quien es ama de casa y tiene 46 años,
Tibirita	Socoata Bajo	10-08-0440	La vivienda está deshabitada, la propietaria doña Maria Santos es quien se encarga del cuidado de la infraestructura, menciona ser usada cuando se tiene que cuidar el ganado. Al no tener habitantes permanentes, no se describe estructura familiar fija
Tibirita	Socoata Bajo	10-08-0453	La familia nuclear está conformada por tres personas, el jefe de hogar de 38 años, su cónyuge de 44 años y un hijo de 14 años
Machetá	Guina Bajo	10-09-0538	Presenta una estructura familiar hogar unipersonal, compuesta por el jefe de hogar, Misael Espinoza Muñoz de 61 años,
Machetá	Guina Bajo	10-09-0543	Presenta una estructura familiar nuclear, compuesta por cuatro personas, jefe de hogar de 36 años, conyugue de 28 años dos hijos hombres de 17 y 12 años.
Machetá	San Martin	10-09-0600	La familia es nuclear está conformada por cuatro personas: jefe de hogar con 53 años, conyugue de 53 años, dos hijos de 17 y 15 años,
Machetá	San Martin	10-09-0600	La familia es nuclear está conformada por

3.4.9 POBLACIÓN A TRASLADAR

Municipio	Vereda	# de predio	Estructura Familiar(tipología)
			dos personas: jefe de hogar con 58 años, conyugue de 55 años.
Machetá	San Martin	10-09-0617-N1	Familia extensa conformada por Jefe de Hogar (24 años) y su cuñada (21 años)
Chocontá	Tilatá Bajo	10-10-0673	La familia nuclear, está conformada por seis personas: Jefe de Hogar de 71 años, su esposo de 75 años, y cuatro hijos de 41, 40, 36 y 31 años respectivamente
Chocontá	Tilatá Bajo	10-10-0680	Presenta una estructura unipersonal, vive una persona sola, el señor Carlos Julio Valero de 76 años, viudo
Suesca	Santa Rosa	10-11-0697	Presenta una estructura familiar unipersonal, reside en la vivienda la señora Blanca Ema Beleño Camargo, de 67 años
Suesca	Cacicazgo	10-11-0730	La familia es un hogar nuclear conformado por una pareja de adultos: Jefe de Hogar de 47 años, y cónyuge de 62 años
Suesca	Cacicazgo	10-11-0730	Familia es nuclear conformada por cuatro personas: el jefe del hogar, de Luz Sosa de Perez de 58 años; y dos hijos, de 35 25 años.
Suesca	Cacicazgo	10-11-0731	Es un hogar nuclear, compuesto por dos personas: el jefe de hogar de 66 años y su esposa de 63 años
ZIPAQUIRÁ	Barroblanco	10-16-0901	Hogar nuclear, compuesto por 6 personas: el jefe de hogar de 40 años, su esposa de 46 años. Una hija de 26 años, hija de 17, hija de 8 años y nieta de 4 años.
TABIO	Río Frío Occidental	10-17-0927	Es un hogar extenso, compuesto por ocho personas: el jefe de hogar de 57 años, su esposa de 53 años, una hija de 32 años, hija de 27 años, nieto de 10 años, nieto de 7 años, nieta de 13 años y Yerno de 32 años.

➤ Orden espacial y redes culturales

A continuación, se analiza el orden espacial y sus redes culturales identificadas para la población objeto de trasladar. Esto, con el fin de evaluar el impacto del proyecto en cuanto a la posible desarticulación de las redes sociales.

Es importante destacar como principal característica de la población la influencia de la tradición campesina, lo cual permite la identificación de prácticas culturales que definen la forma en la cual los residentes interactúan con el territorio y establecen sus redes culturales.

Sumado a lo anterior, se destaca el papel de las relaciones familiares, especialmente las redes de apoyo de familia nuclear y extensa. Éstas se evidencian en la voluntad de los habitantes de dirigirse a sus familiares para pedir soporte, en aspectos como por ejemplo

el cuidado de los nietos. También, se evidencia en los patrones de asentamiento, la influencia de las relaciones familiares para la ubicación en el territorio.

Por otra parte, en zonas como Tenza y Tibirita, los hogares a trasladar identifican redes de colaboración, dados por lazos de consanguinidad; respecto a la participación en organizaciones, se identifica una baja participación, sin embargo en el caso de Zipaquirá y Tabio los miembros de la familia reportan ser parte de la JAC como afiliados. Algunos encuestados mencionan como posibles factores para ello, la existencia de chismes y envidias. Otros elementos relacionados con factores que provocan conflictividad y que fueron identificados por los encuestados son el cruce sin permiso por predios privados y la concepción sobre aspectos asociados a la propiedad de los predios.

En los hogares encuestados en los municipios de Chocontá, Suesca, Macheta y Tabio, se destaca la presencia de familias extensas, lo cual implica la estructuración de redes de apoyo familiar fuertes que se visibilizan en costumbres como, apoyo económico cuando hay necesidades de este tipo, cuidado de los nietos por los abuelos, cuidado de predios, animales y trabajo familiar en épocas de producción agropecuaria. Otro elemento que fue identificado por los encuestados y que ha afectado las relaciones sociales en la vereda Cacicazgo, es la creación de conflictos en torno a las marraneras y galpones presentes en algunos predios. Tres de los hogares a trasladar han sido partícipes en situaciones de conflicto debido a esta situación, y la familia ubicada en Cacicazgo incluso afirma querer trasladarse en otra vereda debido a esta situación. Estos procesos han influenciado negativamente la cohesión comunitaria en la zona y han de tenerse en cuenta al momento de llevar a cabo los procesos de traslado de las viviendas.

Es de resaltar que tanto las redes de apoyo familiar, como los roles de liderazgo de los actores identificados, deben ser tenidos en cuenta al momento del desarrollo del proyecto. Esto con el fin de procurar no interrumpir las relaciones de solidaridad familiar y comunitaria y con ello alterar de manera significativa la organización social.

➤ **Preferencias de traslado y perspectiva frente al proyecto**

En la Tabla 3-7, se presenta una síntesis sobre la opinión que tienen los encuestados sobre el proyecto, se indaga sobre las perspectivas y opciones sobre el traslado. En caso de identificar que en el predio no hay espacio suficiente para la reposición de la vivienda, al encuestado se le indagó sobre otras opciones de traslado.

Tabla 3-7 Preferencias de traslado

Municipio	Vereda	# de predio	¿Cuál es su opinión sobre el proyecto?	¿Opción de traslado en el predio?	Opción de traslado a otra zona
Santa María	San Agustín Del Cerro	10-02-0026	Desacuerdo, dañan el paisaje y tienen muchos impactos ambientales, en flora, fauna y otros aspectos	No	Hay que poner de acuerdo a la familia para poder tomar una decisión
Macanal	Tibacota	10-03-0155	El encuestado cree que la población no obtiene mayor beneficio del proyecto, también duda bastante de los impactos ambientales y a la salud de la población y los animales.	N/R	N/R
Garagoa	Caracol	10-04-0237	Le parece que se están haciendo bien las labores de socialización, además que reconocen los impactos	N/R	N/R
Tenza	Valle Grande Abajo	10-05-0306	Es desfavorable por perjuicios a la salud de animales y la limitación que genera en el predio por el paso de la línea.	No	En la misma vereda u otra vereda del municipio
Tenza	Valle Grande Arriba	10-05-0311	Está en desacuerdo con lo que se refiere al traslado, tiene mucho arraigo por la vivienda, creyó que ya no sería trasladado por el tiempo que no fue visitado.	No	No lo ha pensado, dice que puede ser trasladado en la misma vereda.
Tenza	Valle Grande Arriba	10-05-0326	Está en desacuerdo, menciona que no está de acuerdo de ninguna torre, ni cableado, menciona que seca el agua.	Si	N/A
Tenza	Resguardo	10-05-0340	-Desfavorable por los supuestos daños al suelo, animales y formas de uso del predio.	No	El administrador/usufructuario menciona que debe preguntarse a los herederos sobre el traslado.
Tibirita	Fugunta	10-08-0389	-Doña gloria manifiesta que la opinión del propietario ha sido despreocupada, no conoce mucho sobre el	No	No reporta

Municipio	Vereda	# de predio	¿Cuál es su opinión sobre el proyecto?	¿Opción de traslado en	Opción de traslado a otra zona
			proyecto y no presta atención.		
Tibirita	San Antonio	10-08-0398	Favorable, todos deben tener energía, menciona que el propietario sabe del proyecto.	Si	N/A
Tibirita	Renquira	10-08-0408	Es desfavorable, debido a que la línea pasa por su predio y doña Ana torres menciona que no está de acuerdo con el traslado.	No	Propietaria explica que si hay reubicación, sea cerca de la vía, debido a que ellos hicieron la vía que llega a su predio
Tibirita	Socoata Bajo	10-08-0440	Propietaria pide explicación, pues no conoce beneficios, dice que su opinión acerca del proyecto aún es incierta.	Si	Sugiere que prefiere la compensación en dinero, para mejoras en el predio donde vive actualmente, si es necesario, el traslado de la infraestructura
Tibirita	Socoata Bajo	10-08-0453	Lo considera favorable desde que genere un bien para la comunidad.	No	-El señor Jesús está inscrito a un proyecto de vivienda de interés social fomentada por fedetabaco
Machetá	Guina Bajo	10-09-0538	Desfavorable, porque no le parece bueno que la línea pase por su predio, no desea un traslado porque no ha pensado donde.	No	Don Misael menciona que puede ser en la misma vereda
Machetá	Guina Bajo	10-09-0543	-Los residentes en la vivienda consideran que es desfavorable, porque interviene las viviendas y el ambiente de los predios.	Si	El propietario opina que no hay problema en reubicar la vivienda, desde que el proyecto no le afecte el predio en futuro con respecto a la productividad
Machetá	San Martin	10-09-0600	Incertidumbre por condiciones que genera al intentar vender el predio.	Si	N/A
Machetá	San Martin	10-09-0600	Hay incertidumbre en cuanto a los perjuicios y beneficios del proyecto con respecto a los usos posibles en el predio.	Si	La propietaria menciona posible reubicación de lote de otros familiares.
Machetá	San Martin	10-09-0617-N1	-La propietaria y los hermanos están en desacuerdo con el traslado de la vivienda, no han decidido por la falta de información, la casa puede ser habitada por varios de ellos pronto.	No	N/R

Municipio	Vereda	# de predio	¿Cuál es su opinión sobre el proyecto?	¿Opción de traslado en	Opción de traslado a otra zona
Chocontá	Boquerón	10-10-0622-D1	Debido a que el trabajador lleva un año de estadía, no opina, menciona que es cuestión del propietario.	Si	Menciona que debe ser necesario, moverá la vivienda en el predio
Chocontá	Tilatá Bajo	10-10-0673	La propietaria dice que se demora, hay poca expectativa y mucha incertidumbre y miedos por las torres y el daño a la vivienda.	Si	La propietaria dice que de ser necesario el traslado, se debe consultar con los 8 hijos en una reunión, para preguntar su opinión
Chocontá	Tilatá Bajo	10-10-0680	Desfavorable, no desea que lo reubiquen por ningún motivo. -don Carlos menciona que no desea ser movido de su vivienda.	No	No reporta
Suesca	Santa Rosa	10-11-0697	Opina que es favorable, opina también que no siente desconfianza porque no perjudica el suelo.	Si	No reporta
Suesca	Cacicazgo	10-11-0730	Hay incertidumbre sobre el daño que genera en el predio, además se desconocen los beneficios del proyecto.	No	Propietaria prefiere que sea en zona rural, en Sesquilé si es posible
Suesca	Cacicazgo	10-11-0730	Tiene incertidumbre por el proyecto, menciona que no quiere vender, tiene proyectos en mente para el predio.	Si	La propietaria dice que de reubicar la vivienda fuera del predio, puede ser en la ruralidad de chía o Cajicá.
Suesca	Cacicazgo	10-11-0731	Favorable, se trata de permitir el bien común sobre el particular, es necesario este tipo de proyectos.	Si	Don Vitaliano menciona que preferiría el traslado de la vivienda, por problemas con propietarios de la zona
ZIPAQUIRÁ	Barroblanco	10-16-0901	Indica que sería bueno correr las torres por las afectaciones que han escuchado generan en la salud y en la desvalorización de los predios	SI	No reporta
TABIO	Río Frío Occidental	10-17-0927	Le parece un proyecto bueno sin embargo no se encuentra de acuerdo en que pase tan cerca de su vivienda	NO	El propietario manifiesta que debido a la cercanía de la línea con su vivienda preferiría que le hagan traslado de la vivienda a otro predio.

Fuente: Consorcio Ambiental Chivor, 2016

➤ **Base económica – Dependencia del predio**

Para describir la base económica de los hogares a trasladar, se presenta en la Tabla 3-8, las características generales de, las actividades productivas, tecnologías utilizadas para la producción, ciclo de productividad, niveles de ingreso, flujos e infraestructura de producción y comercialización, ocupación y empleo. La información se presenta ajustada de acuerdo con datos recopilados en los predios identificados en cada municipio.

Tabla 3-8 Base económica de los hogares a trasladar

Municipio	Actividades productivas	Tecnologías	Productividad	Nivel de ingreso	Ocupación y empleo	Flujos e infraestructura de producción
Santa María	Se desarrollan actividades agrícolas: policultivo de plátano y yuca para autoconsumo	No cuentan con asistencia técnica, se realiza preparación manual del suelo.	Ciclo semipermanente para el plátano y semestral para la yuca	Menos de 1 SMMLV	Producción agrícola en el predio, mano de obra familiar	Mano de obra familiar. La producción se destina al autoconsumo.
Macanal	Sistema de producción pecuario: ganado de doble propósito, aviar para autoconsumo y producción agrícola de: Guayaba; maíz; pastos de corte, mejorados y naturales; y plátano.	No cuentan con asistencia técnica, preparación animal del suelo.	Ciclo semestral plátano; pastos de corte, mejorados y naturales; semestral para la guayaba; anual para el maíz.	Menos de 1 SMMLV	La familia utiliza el predio para actividades agropecuarias, mas no dependen de ellas para su subsistencia.	La producción relaciona a dos trabajadores, quienes trabajan por jornal. Los productos se comercializan dentro del municipio y también se destinan al autoconsumo.
Garagoa	Producción agrícola, policultivo: café, frijol, maíz, pastos de corte, pastos naturales, plátano. También, producción de ganado de ceba, aves de engorde, equinos para trabajo.	No cuentan con asistencia técnica. Preparación animal del suelo.	Ciclo anual de café, semestral de frijol y maíz, semipermanente de pastos de corte y permanente de pastos naturales.	Menos de 1 SMMLV	La familia administra el predio, donde también desarrolla actividades agrícolas.	La producción se orienta al autoconsumo y al comercio en el mercado local. La mano de obra equivale a 4 personas. El modo de trabajo es por jornal.
Tenza	Producción agrícola, policultivo: arracacha, caña de azúcar plátano; producción artesanal: cestería.	No cuenta con asistencia técnica. Preparación manual del suelo.	Ciclo anual de arracacha, caña, plátano y chin. Cestas artesanales producción permanente de acuerdo con la disponibilidad de	Menos de 1 SMMLV	Desarrollo de actividades agropecuarias y artesanales, de las cuales dependen económicamente los miembros de las familias.	Mano de obra familiar. Éstas se orientan al autoconsumo y al comercio en el mercado local.

3.4.9 POBLACIÓN A TRASLADAR

Municipio	Actividades productivas	Tecnologías	Productividad	Nivel de ingreso	Ocupación y empleo	Flujos e infraestructura de producción
			insumos			
Tibirita	Producción agrícola, policultivo: arracacha, café, caña de azúcar, plátano, frijol, arveja. Producción de aves de engorde. Producción agrícola de papa y caña de azúcar. Cría de ganado de doble propósito, equinos para trabajo y aves para autoconsumo.	No cuentan con asistencia técnica. Preparación manual del suelo.	Ciclo anual de arracacha, café, caña de azúcar, plátano, frijol y arveja. Ciclo semestral de papa	Menos de 1 SMMLV	Los habitantes se dedican a actividades agrícolas en el predio. También desarrollan estas actividades en otros predios, vinculación de la población como jornaleros.	La producción agropecuaria se orienta al autoconsumo y al comercio en el mercado local.
Machetá	Producción agropecuaria de cebolla cabezona, arveja, frijol; ganado bovino de doble propósito y aves ponedoras. También se desarrolla actividad industrial del tipo textil.	No reciben asistencia técnica. La preparación del suelo es mecánica.	Ciclo semestral de cebolla cabezona, arveja y frijol.	Menos de 1 SMMLV	La familia depende económicamente de las actividades agropecuarias que desarrollan en el predio.	Trabajo familiar y trabajadores con contrato por obra o labor. En los predios se reporta vinculación de mano de obra de la zona de 4 a 15 empleados en promedio. La producción se destina al comercio en el mercado local.
Chocontá	Producción agropecuaria de arveja, papa, tomate de árbol, haba, ganado lechero. Se identifica el desarrollo de actividades comerciales	Preparación manual del suelo, no cuentan con asistencia técnica.	Ciclo semestral de arveja, haba y papa. El establecimiento comercial depende de la venta de bebidas y meriendas.	Entre 1 y 2 SMMLV	Desarrollan actividades agropecuarias en el predio para el autoconsumo y comercialización de baja escala. Se identifica el desarrollo de actividades comerciales.	La producción se orienta al comercio en el mercado local. Se reporta en los predios de Chocontá vinculación de trabajadores principalmente por jornal.

3.4.9 POBLACIÓN A TRASLADAR


Municipio	Actividades productivas	Tecnologías	Productividad	Nivel de ingreso	Ocupación y empleo	Flujos e infraestructura de producción
Suesca	Actividades pecuarias: ganado bovino de doble propósito, aves ponedoras y de engorde. Presencia de pastos naturales	No reciben asistencia técnica.	Producción de carne, pollo, huevos y leche.	Entre 1 y 2 SMMLV	La ocupación se concentra en la cría de ganado y aves, sin embargo no se reporta dependencia económica de estas actividades	Las actividades son desarrolladas por dos trabajadores (mano de obra familiar). Están orientadas al autoconsumo
Zipaquirá	Actividades pecuarias: ganado lechero, presencia de aves ponedoras y de engorde. Presencia de pastos mejorados	No cuentan con asistencia técnica reportan que en caso de requerir atención para los animales contratan servicio particular	Cultivos de arveja; Maíz, Pastos mejorados y pastos naturales, los cultivos según reporta el propietario son comercializados en el mercado departamental. También se identifica el desarrollo de actividad ganadera para producción de leche	Entre 1 y 2 SMMLV	Desarrollan actividades de agricultura para autoconsumo, su vinculación laboral se da en la misma zona en cultivos confinados de flores.	Las actividades son desarrolladas por dos trabajadores (mano de obra familiar).
Tabio	Actividades pecuarias: ganado lechero aves ponedoras. Presencia de pastos mejorados	No cuentan con asistencia técnica reportan que en caso de requerir atención para los animales contratan servicio particular	Pastos mejorados con ciclo semestral cuya preparación del suelo es mecánica. La destinación de la producción de pasto es para alimento de ganado. Ordeño para venta de leche	Entre 1 y 2 SMMLV	El jefe de hogar se dedica a labores de ganadería, dos de las hijas desarrollan actividades como independientes una de las cuales reporta la venta de lácteos, otro miembro del hogar reporta que se emplea como conductor.	Las actividades son desarrolladas por dos trabajadores (mano de obra familiar). Están orientadas al autoconsumo

Fuente: Consorcio Ambiental Chivor 2016

➤ **Análisis de vulnerabilidad.**

De acuerdo con los anteriores criterios se establece que de las 25 viviendas en las cuales se aplicó el instrumento de caracterización social, los hogares residentes en las mismas, que presentan una vulnerabilidad alta corresponde al 16% (4 viviendas), categoría dada particularmente por la presencia de población adulta mayor con niveles educativos por debajo de básica primaria o sin ningún nivel educativo, población con algún tipo de discapacidad, así como bajos ingresos económicos y dependencia para subsistencia de las actividades desarrolladas en el predio. El restante 68% que corresponde a 17 hogares residentes se categorizan con una vulnerabilidad media, dadas condiciones más favorables a las mencionadas para los 7 casos anteriores; se identifican niveles de educación más altos, ingresos superiores a 2 SMLV, actividades económicas en el predio destinadas a autoconsumo y vinculación a otras actividades que generan ingreso a las familias reduciendo el nivel de dependencia del predio. Se identifican dos (4) casos de vulnerabilidad baja (8%) debido a que los hogares residentes cuentan con condiciones de vida más estables, es decir cuentan con títulos de propiedad, niveles educativos de secundaria y superiores, no presenta población con discapacidad, cuentan con ingresos económicos superiores a 2SMLV, no cuenta con deudas y la población residente no es adulta mayor.

Como se podrá ver en detalle en cada una de las descripciones de las viviendas no se identificaron condiciones de hacinamiento, la participación de los miembros del hogar a las organizaciones comunitarias se centra principalmente bajo la figura de asociados a las JAC, en aquellos casos en los que se mencionan otro tipo de organizaciones (por ejemplo asociaciones de tipo productivo) la vinculación corresponde al jefe de Hogar.



A continuación, se presenta el análisis de los criterios anteriormente presentados y posteriormente la caracterización detallada de cada una de las viviendas con residentes habituales en las cuales se levantó el formato AMB-FO-GOSOC-002 caracterización de unidades sociales.

Tabla 3-9 Valoración cuantitativa de vulnerabilidad

Nº DE ENCUESTA	Nivel edu	Discapacidad	Salario	Jefatura	Afiliación salud	Tipo de tenencia	Desplazamiento	Hacinamiento	Recursos econom disponib	Dep. Econ. Predio	% afectación del predio	Antigüedad en zona	Dispnb trren relocaliz vivie.	Nivel de Vulnerabilidad	CALIFICACIÓN CUALITATIVA	
1	Santa Maria_San Agustín del Cerro 10-02-0026	4	1	5	5	1	1	1	1	5	3	4	5	5	3	MEDIO
2	Macanal_Tibacota 10-03-0155	3	1	5	1	1	1	1	1	5	5	4	4	5	3	MEDIO
3	Garagoa_Caracol 10-04-0237	2	1	5	1	1	5	1	1	5	3	4	5	1	3	MEDIO
4	Tenza_Valle GrandeA 10-05-0306	2	1	5	1	1	5	1	1	5	3	2	5	5	3	MEDIO
5	Tenza_Valle GrandeA 10-05-0311	3	5	5	3	1	5	1	1	5	5	3	5	5	4	ALTO
6	Tenza_ValleGrandeA 10-05-0326	2	1	5	1	1	1	1	1	5	5	3	5	5	4	ALTO
7	Tenza_Resguardo 10-05-0340	5	1	5	1	1	1	1	1	4	5	4	5	5	3	MEDIO
8	Tibirita_SanAntonio 10-08-0398	4	1	5	1	1	1	1	1	5	5	4	5	1	4	ALTO
9	Tibirita_Renquira 10-08-0408	2	1	5	1	1	3	1	1	4	5	3	5	5	3	MEDIO
10	Tibirita_Socoatabj 10-08-0440	3	1	5	5	1	1	1	1	4	5	2	1	5	3	MEDIO

3.4.9 POBLACIÓN A TRASLADAR

Nº DE ENCUESTA	Nivel edu	Discapacidad	Salario	Jefatura	Afiliación salud	Tipo de tenencia	Desplazamiento	Hacinamiento	Recursos econom disponib	Dep. Econ. Predio	% afectación del predio	Antigüedad en zona	Dispnb trren relocaliz vivie.	Nivel de Vulnerabilidad	CALIFICACIÓN CUALITATIVA	
11	Tibirita_Socoatabj 10-08-0453	3	1	5	1	1	5	1	1	5	5	4	5	5	3	MEDIO
12	Tibirita_Lagunabj 10-08-0463	3	1	5	1	1	5	1	1	5	5	0,6	4	5	4	ALTO
13	Machetá_Guinabj 10-09-0538	4	1	5	1	1	5	1	1	4	1	4	5	5	3	MEDIO
14	Machetá_Guinabj 10-09-0543	3	1	5	1	1	5	1	1	4	3	3	2	5	3	MEDIO
15	Machetá_SanMartin 10-09-0600	3	1	4	1	1	5	1	1	2	3	1	5	1	2	BAJO
16	Machetá_SanMartin 10-09-0600 1	3	1	5	1	1	5	1	1	5	3	2	5	1	2	BAJO
17	Choconta_Boquerón 10-10-0622-D1	2	1	4	1	1	5	1	1	4	5	3	2	5	3	MEDIO
18	Choconta_Tilatabj 10-10-0673	3	1	5	3	1	1	1	1	4	5	2,5	5	1	3	MEDIO
19	Choconta_Tilatabj 10-10-0680	3	1	5	1	1	1	1	1	5	3	4	5	5	4	ALTO
20	Suesca_SantaRosa 10-11-0697	3	1	5	5	1	5	1	1	5	5	3	5	5	3	MEDIO
21	Suesca_Caciczago 10-11-0730	3	1	4	5	1	1	1	1	2	3	4	5	5	3	MEDIO
22	Suesca_Caciczago 10-11-0730-1	3	1	4	1	1	1	1	1	3	1	4	5	1	2	BAJO
23	Suesca_Caciczago 10-11-0731	2	1	4	1	1	1	1	1	2	3	3	5	5	2	BAJO

3.4.9 POBLACIÓN A TRASLADAR

Nº DE ENCUESTA	Nivel edu	Discapacidad	Salario	Jefatura	Afiliación salud	Tipo de tenencia	Desplazamiento	Hacinamiento	Recursos econom disponib	Dep. Econ. Predio	% afectación del predio	Antigüedad en zona	Dispnb trren relocaliz vivie.	Nivel de Vulnerabilidad	CALIFICACIÓN CUALITATIVA	
24	Zipaquira_Barroblanco 10-16-0901	3	1	4	1	1	5	1	1	2	3	4	5	5	3	MEDIO
25	Tabio_Rio frio Occidental 10-17-0927	3	5	4	1	1	1	1	1	2	3	4	5	5	3	MEDIO

Fuente: Consorcio Ambiental Chivor 2016

➤ **Descripción de cada una de las viviendas identificadas**

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR (INFORMACIÓN POR FAMILIA)					
Santa María_San Agustín del Cerro 10-02-0026					
Municipio	SANTA MARIA		Coordenadas	Este	Norte
Vereda	SAN AGUSTIN DEL CERRO			1096413	1029765
Permanencia en el predio	67 años		Torre (PR)	T9 CH1-CH2	
Permanencia en el área	67 años		Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella		
Estructura familiar			Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella		
La vivienda es habitada por una familia tipo monoparental, compuesta por dos miembros así: Georgina y Flor (Madre e hija), con edades de 67 y 27 años respectivamente.			La Jefe de hogar es oriunda del mismo municipio y su hija nació en San Luis de Gaceno: La permanencia en la zona ha sido de toda la vida (67 años), manifiestan que el predio se encuentra.		
Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.			Comentan que si tienen más familiares en la zona, no han tenido conflictos con sus vecinos, si les gusta vivir en la vereda, por el paisaje, la naturaleza, el clima y la tranquilidad del campo. En caso de inconvenientes puede recurrir a sus familiares en la zona y en otros lugares.		
Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.			Asociación de Cacaoteros de Santa María/JAC		
Expectativas frente al proyecto y al posible traslado			Desacuerdo, dañan el paisaje y tienen muchos impactos ambientales, en flora, fauna y otros aspectos, No se trasladan dentro del mismo predio, Hay que poner de acuerdo a 6 hermanos que están en el proceso de sucesión para poder tomar la decisión del traslado.		
Características constructivas de la vivienda			Distribución espacial de la vivienda		
Piso	En tierra		Habitaciones	2	La vivienda cuenta con dos habitaciones, las cuales no cuentan con puerta.
Techo	En zinc		Cocina	Si	La cocina es anexa a la vivienda, no es un espacio cerrado.
Paredes	En madera (tablón)		Sala	No	La vivienda no cuenta con este espacio, pero si tiene un solar con bancas.
Área aprox. de la vivienda	40 Mts2		Baño	Si	No cuenta con unidad sanitaria.
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
NIVEL DE VULNERABILIDAD					
<p>El nivel de vulnerabilidad del hogar es MEDIO. De acuerdo con el análisis de vulnerabilidad se encuentra en este hogar la siguiente información, la jefatura del hogar la ejerce una mujer viuda de 67 años, quién figura como propietario del predio, la sucesión se realizaría entre ella y sus 6 hijos, incluyendo la que actualmente habita en el predio, los cultivos son para el autoconsumo de los familiares que viven en el casco urbano de San Luis de Gaceno, quienes cubren los gastos de las dos habitantes de la vivienda, pero no es un ingreso fijo, la jefe de hogar no completó sus estudios de básica primaria, su hija es técnica ambiental del SENA, no presentan ninguna condición especial, pertenecen al régimen subsidiado de salud.</p> <p>La vivienda es precaria por los materiales en los que se encuentra construida: paredes en madera, techo en zinc y piso en tierra, esta no cuenta con acceso a agua potable, el agua es tomada de una fuente de agua cercana a través de manguera, no cuenta con servicio de alcantarillado y tampoco cuenta con servicio sanitario. En la vereda tiene familiares y su convivencia en la zona no ha presentado conflictos. El hogar no ha sido víctima de desplazamiento forzado. La servidumbre del proyecto interviene de 41% a 69% del total del predio, lugar donde se encuentra ubicada la vivienda y por lo cual se hace necesario su reubicación.</p>					

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR (INFORMACIÓN POR FAMILIA)				
Macanal_Tibacota 10-03-0155				
Municipio	MACANAL		Coordenadas	Este Norte
Vereda	TIBACOTA		1081630	1046668
Permanencia en el predio	10 años	Torre (PR)	T52 CH-N	
Permanencia en el área	40 años	Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella		
Estructura familiar		El jefe de hogar nació en el municipio de Garagoa, mientras que su cónyuge es de Macanal, los miembros de la familia se movilizan principalmente a estos dos municipios para comercializar sus productos.		
Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.		Comentan que si tienen más familiares en la zona, no han tenido conflictos con sus vecinos, si les gusta vivir en la vereda, por la familia además siempre han vivido en ese lugar. En caso de inconvenientes puede recurrir a sus familiares en la zona y en otros lugares.		
Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.		El jefe del hogar es el Presidente de la JAC, la familia mantiene un alto nivel de confianza y de relación con sus vecinos, no se identifica conflictividad alguna		
Expectativas frente al proyecto y al posible traslado		En lo que refiere al proyecto, la familia se muestra opositora, pues creen que la población de la zona no obtiene mayores beneficios del proyecto, a pesar de las aclaraciones, también duda bastante de los efectos ambientales y a la salud de los seres vivos que se ven afectados por la servidumbre, no responden puntualmente si se pueden reubicar dentro de la vivienda, la línea atravesaría completamente el predio y son pocos los lugares en donde se pueda hacer el traslado dentro del mismo.		
Características constructivas de la vivienda			Distribución espacial de la vivienda	
Piso	En tierra		Habitaciones	2 La vivienda cuenta con dos habitaciones.
Techo	En zinc		Cocina	Si La vivienda cuenta con cocina separada de los dormitorios
Paredes	En teja de zinc		Sala	No La vivienda no cuenta con este espacio.
Área aprox. de la vivienda	18 Mts2	Baño	No	No cuenta con unidad sanitaria.
REGISTRO FOTOGRAFICO				
				
NIVEL DE VULNERABILIDAD				
<p>El nivel de vulnerabilidad del hogar es MEDIO. De acuerdo con el análisis de vulnerabilidad se encuentra en este hogar la siguiente información: La familia residente es propietaria del predio, dentro del grupo familiar no hay personas con discapacidad, la jefatura del hogar es masculina y cuenta con el apoyo de la compañera, todos los integrantes de la familia cuentan con afiliación al régimen subsidiado de salud, cuentan con actividad económica dentro del predio y dependen económicamente de esta, no son población en condición de desplazamiento. El hogar cuenta con familiares que viven dentro del mismo municipio y que podrían servirles de apoyo bajo circunstancias difíciles. Sin embargo debe tenerse en cuenta que el hogar cuenta con un ingreso inferior a un salario mínimo y que el jefe de hogar y su compañera cuentan con un bajo nivel educativo (básica primaria), se considera necesario contar con acompañamiento contante durante el proceso de traslado del hogar siendo esta una condición particular de especial atención.</p> <p>La vivienda es bastante pequeña, está construida en materiales precarios y el acceso es a través de una servidumbre, según la información proporcionada el hogar se encuentra en un déficit económico, tienen bajos ingresos y una deuda con una entidad bancaria. En el momento de confirmar el inventario de los cultivos bajo servidumbre que serán compensados se muestran bastante interesados y de acuerdo con la información, aunque siguen estando en oposición al proyecto. El hogar no ha sido víctima de desplazamiento forzado. La servidumbre del proyecto interviene de 41% a 69% del total del predio, lugar donde se encuentra ubicada la vivienda y por lo cual se hace necesario su reubicación.</p>				

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR (INFORMACIÓN POR FAMILIA)				
Garagoa_Caracol 10-04-0237				
Municipio	GARAGOA		Coordenadas	Este
Vereda	CARACOL			Norte
Permanencia en el predio	3 años	Torre (PR)	1077213	1049745
Permanencia en el área	48 años	Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella		
Estructura familiar		El habitante Nació en Garagoa, ha habitado toda su vida en el municipio, hace 8 meses el predio cambió de propietario y anteriormente ya llevaba 3 años administrando el predio, refiere que le gusta vivir allí por la tradición y la felicidad que les da cultivar y realizar actividades del campo.		
Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.		Comentan que si tienen más familiares en la zona, no han tenido conflictos con sus vecinos, si les gusta vivir en la vereda, por tradición y la felicidad que les da cultivar y realizar actividades del campo. En caso de inconvenientes puede recurrir a sus familiares en la zona y en otros lugares.		
Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.		No tiene participación en ninguna organización ni asociación comunitaria. Identifica a la Junta de Acción Comunal y del acueducto, pero no participa en ellas.		
Expectativas frente al proyecto y al posible traslado		Al jefe de hogar le parece que se está realizando bien el proceso de socialización con la comunidad, además es consciente que la EEB reconocerá todos los impactos causados durante el proyecto.		
Características constructivas de la vivienda			Distribución espacial de la vivienda	
Piso	El piso es en cemento en la entrada y tierra en la casa.		Habitaciones	1
Techo	El tejado es de zinc, con un zarzo en madera.		Cocina	Si
Paredes	Tapia pisada en regular estado.		Sala y comedor	No
Área aprox. de la vivienda	50 (vivienda) 40 (cocina)	Baño	No	No tiene unidad sanitaria.
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
NIVEL DE VULNERABILIDAD				
<p>El nivel de vulnerabilidad del hogar es MEDIO. De acuerdo con el análisis de vulnerabilidad se encuentra en este hogar la siguiente información: Son dos predios cercanos que pertenecen a la misma persona, en este se desarrolla principalmente la actividad ganadera, mientras que en el otro la agricultura, los trabajadores se reparten entre los dos predios para realizar las actividades agropecuarias bajo la administración del jefe de hogar que reside en la vivienda afectada con su cónyuge y su hija, llevan 3 años viviendo en este predio y toda la vida en el municipio, sus ingresos fijos son de un salario mínimo y eventualmente comercializan el producto de los cultivos que tienen para autoconsumo, cuentan con ahorros familiares pero el jefe de hogar tiene una deuda con una entidad bancaria, la hija asiste a la escuela de Fumbaque, se transportan principalmente a pie y a caballo, pertenecen al régimen de salud contributivo, no presentan ninguna condición especial.</p> <p>Bajo servidumbre se encuentra la estructura principal de la vivienda, la cocina y una bodega/bebedero con algunos muros de tapia pisada, el agua se obtiene de un nacimiento cercano, no cuentan con alcantarillado ni acueducto aunque están a la espera de la incorporación del servicio en la vereda, tienen servicio de energía y cocinan para los trabajadores de las dos fincas con leña o gas propano. El hogar no ha sido víctima de desplazamiento forzado. La servidumbre del proyecto interviene de 41% a 69% del total del predio, lugar donde se encuentra ubicada la vivienda y por lo cual se hace necesario su reubicación.</p>				

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR (INFORMACIÓN POR FAMILIA)				
Tenza_Valle Grande 10-05-0306				
Municipio	TENZA	Coordenadas	Este	Norte
Vereda	VALLE GRANDE ARRIBA		1072528	1050766
Permanencia en el predio	30 años	Torre (PR)	T-71	
Permanencia en el área	50 años	Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella		
Estructura familiar		El habitante es oriundo de Tenza, habita hace 50 años en el municipio y aproximadamente hace 30 años en el predio. La propiedad es herencia familiar, por tanto es poseedor, dice tener documento de derechos herenciales. Se moviliza a pie y en animal hacia Guateque, Garagoa y Tenza, principalmente por comercialización, abastecimiento y salud.		
Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.		Refiere que le gusta vivir allí por la tranquilidad y la posibilidad de desarrollar actividades como la agricultura y la ganadería. Tiene familiares en la vereda. Si ha tenido conflictos con sus vecinos por asuntos generacionales. Ante problemas recurría a sus familiares residentes en la vereda		
Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.		No tiene participación en ninguna organización ni asociación comunitaria. No identifica a la Junta de Acción Comunal, no participa en ella, la asistencia a las reuniones convocadas es casi nula.		
Expectativas frente al proyecto y al posible traslado		El propietario expresa oposición al proyecto, refiere que no permite el ingreso a su propiedad ni afectación de la misma. Por perjuicios a la salud de animales y la limitación que genera en el predio por el paso de la línea. Además indica que en caso de requerir su vivienda no hay posibilidad de ubicarla dentro del mismo predio. La vivienda actual es una construcción nueva, la vivienda antigua ahora es utilizada como cocina. A18		
Características constructivas de la vivienda		Distribución espacial de la vivienda		
Piso	El piso es en cemento y tierra en la entrada de la casa.	Habitaciones	2	Tiene dos dormitorios
Techo	El tejado es de zinc	Cocina	Si	Posee 1 cocina separada de los dormitorios
Paredes	Ladrillo y adobe.	Sala y comedor	No	La vivienda no cuenta con estos espacios.
Área aprox. de la vivienda	30mts2	Baño	No	No tiene unidad sanitaria.
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
NIVEL DE VULNERABILIDAD				
<p>El nivel de vulnerabilidad del hogar es MEDIO, está conformado por una persona sola, con jefatura de hogar masculina, posee un nivel educativo de primaria completa, refiere que actualmente se encuentra vinculado al sistema de salud en el régimen subsidiado y recibe atención en el centro de salud de la cabecera municipal. El jefe de hogar no posee ningún tipo de discapacidad y no ha sido desplazado de su lugar de origen en ningún momento. En cuanto a los ingresos económicos el jefe de hogar indica que recibe menos de un salario mínimo, por medio de actividades económicas desarrolladas en el predio como la agricultura y otros oficios adicionales, no tiene ahorro, si tiene una deuda con un familiar.</p> <p>La vivienda es una construcción reciente, ya que la antigua presentaba grietas es utilizada actualmente como cocina, donde prepara lo que consume en el hogar. Cuenta con 2 habitaciones para dormitorio, por lo cual se descarta hacinamiento. La vivienda no cuenta con unidad sanitaria, ni pozo séptico. No tiene servicio de acueducto, ni alcantarillado ni recolección de basuras, pero si energía eléctrica. El jefe de hogar interviene el 32% del total del predio lugar donde se encuentra ubicada la vivienda, establo y bodega, por lo cual se hace necesario su reubicación.</p>				

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR (INFORMACIÓN POR FAMILIA)				
Tenza_ Valle GrandeA 10-05-0311				
Municipio	TENZA		Coordenadas	Este Norte
Vereda	VALLE GRANDE ARRIBA		1072595	1050775
Permanencia en el predio	36 años	Torre (PR)	T-71	
Permanencia en el área	36 años	Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella		
Estructura familiar				
Presenta una estructura unipersonal, vive una persona sola, el señor José Bernardo Contreras de 54 años, soltero y no tiene hijos, dedicado a la agricultura y la artesanía. No tiene conocimiento de donde viven sus familiares. El único familiar cercano era su madre y la población vecina refiere que falleció hace bastantes años. Afiliado a salud subsidiada. Nivel de educación secundaria incompleta.		El señor es oriundo de San Martín, llegó hace 24 años a habitar el predio actual, este es herencia materna. El señor no tiene conocimiento de otros familiares cercanos, no se relaciona con los vecinos habitualmente se encuentra solo. Se moviliza a pie hacia Tenza por comercialización y abastecimiento		
Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.		El señor Bernardo menciona que no tiene amigos, ni mucha relación con los vecinos, dice que tiene un primo lejano en la vereda. Le gusta vivir en la vereda por tradición, buen ambiente y tranquilidad. Ante problemas puede recurrir a las dependencias del municipio y a las instituciones de orden nacional		
Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.		Identifica a la JAC, no pertenece y tampoco participa en reuniones comunitarias. Si reconoce líderes de la zona: Coronel Medina (habitante de la vereda) a Ricardo de la JAC, la relación con ellos es buena son amables con la gente y colaboran en las reuniones		
Expectativas frente al proyecto y al posible traslado		El encuestado tiene opinión ante el proyecto desfavorable, presenta varias inquietudes a cerca del pago de los predios a utilizar, expresa arraigo a su vivienda ya que es la herencia familiar, además refiere la afectación a nivel personal y económica ya que el predio es microfundio y no tiene la posibilidad de ubicar la vivienda dentro del mismo predio.		
Características constructivas de la vivienda			Distribución espacial de la vivienda	
Piso	Tierra.		Habitaciones	2
Techo	Teja de Zinc		Cocina	1
Paredes	En adobe.		Sala y comedor	0
Área aprox. de la vivienda	60mts2	Baño	0	No cuenta con unidad sanitaria.
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				

NIVEL DE VULNERABILIDAD

El nivel de vulnerabilidad del hogar de acuerdo con los criterios cuantitativos es **medio**, sin embargo como se explicará más adelante, por las condiciones particulares del jefe de hogar, se considera que su nivel de vulnerabilidad es **ALTO**, situación que requerirá un acompañamiento más constante.

El análisis de vulnerabilidad reporta los siguientes aspectos:

El jefe de hogar cuenta con secundaria incompleta en su formación educativa. Actualmente refiere afiliación al sistema de salud subsidiada. El señor José habita sólo en la vivienda, ya que su familiar cercano (madre) falleció hace varios años, refiere que el predio es una herencia, pero no tiene ningún documento que lo acredite. En cuanto a ingresos mensuales refiere que recibe menos de un salario mínimo, él señor depende económicamente de los ingresos recibidos por la actividad realizada en el predio que es la cestería, trabaja con el chin en la elaboración de canastos los cuales vende a bajo precio en la cabecera urbana. Con respecto a lo anterior el jefe de hogar indica que no recibe ayuda de ningún familiar y que tampoco tiene contacto con ninguno de ellos hace tiempo. La relación lejana con los vecinos, tampoco participa en las reuniones de Junta de Acción Comunal ni pertenece a ninguna organización comunitaria.

La vivienda aunque no tiene condiciones de hacinamiento, se encuentra en condiciones de deterioro, cuenta con una habitación como dormitorio, una bodega y la cocina, donde se preparan alimentos con leña; pero no cuenta con unidad sanitaria. No cuenta con servicio de acueducto, alcantarillado, ni recolección de basuras, si cuenta con energía eléctrica. Posee un arraigo a su vivienda por el valor familiar, lleva más de treinta años viviendo en la zona, expresa que no desea trasladarse y que no tiene la posibilidad de ubicar la vivienda dentro del mismo predio. Se realiza la visita con acompañamiento del gestor social, Carolina Herrera, el gestor inmobiliario, William de la EEB y también con el representante de la defensoría del pueblo de Boyacá, y evidencian que el señor José Bernardo Contreras, presenta problemas psicológicos debido a la forma en la que se expresa y divaga, a pesar de este aparente problema el señor Bernardo permite el ingreso al predio y contesta el instrumento. No ha sido víctima de desplazamiento forzado.

El paso del proyecto interviene el **25%** del total del predio, lugar donde se encuentra ubicada la vivienda y por lo cual se hace necesario su reubicación.

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR (INFORMACIÓN POR FAMILIA)				
Tenza_ ValleGrandeA 10-05-0326				
Municipio	TENZA		Coordenadas	Este
Vereda	VALLE GRANDE ARRIBA			Norte
Permanencia en el predio	N/R	Torre (PR)	1071791	1050574
Permanencia en el área	75 años	T-73		
Estructura familiar		Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella		
Presenta una estructura nuclear, compuesta por el señor Publio Contreras Martínez, de 75 años adulto mayor, de nivel educativo 1ro de primaria, sin embargo menciona no saber leer, ni escribir. Se dedica a la agricultura, y se encuentra casado con la señora de 68 años, adulto mayor de nivel educativo kinder, a pesar de esto, menciona que sabe leer y escribir un poco. Se dedica a ser ama de casa. También menciona que tiene un hijo que vive en el predio contiguo.		La pareja que conforma el hogar, son oriundos de Tenza, habitan hace 75 años en el municipio, pero no refieren tiempo de estadía en el predio. La propiedad es una compra reciente del hijo Jose Publio Contreras Rodríguez. Se moviliza en servicio público y a pie, principalmente hacia Tenza, por motivos de abastecimiento y salud		
Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.	El señor Publio Contreras menciona que no ha tenido nunca problemas en el tiempo que lleva viviendo en la zona, dice que tiene familiares en la vereda y que le gusta vivir en la vereda porque es tranquila y acogedora, no le gusta la ciudad por el frío. Además que se puede trabajar el campo. En caso de problemas puede recurrir a su familia residente en la vereda o a sus vecinos.			
Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.	No tiene participación en ninguna organización ni asociación comunitaria. Identifica a la Junta de Acción Comunal, pero no participa en ella. Identifica al líder Rafael Moreno (agricultor de la comunidad) a quien considera un amigo y una persona cordial.			
Expectativas frente al proyecto y al posible traslado	El propietario expresa oposición al proyecto, refiere que no permite el ingreso a su propiedad ni afectación de la misma. El predio tiene agua subterránea dice el señor Publio y también menciona que las torres podrían secar el agua. El gestor socia de la EEB le explica los pormenores y limitaciones del paso de la red eléctrica, el señor Publio continuo con la misma opinión desfavorable. No desea reubicación porque es una compra reciente del hijo, por tanto debe ser consultado el hijo (José Publio Contreras Rodríguez). La mayor parte de los gastos están a cargo de los hijos, él es adulto mayor con subsidio del Estado.			
Características constructivas de la vivienda		Distribución espacial de la vivienda		
Piso	Es hecho en baldosa	Habitaciones	3	La vivienda cuenta con tres habitaciones
Techo	Es hecho en teja de eternit.	Cocina	1	Las ruinas de la vivienda anterior es utilizada actualmente como cocina.
Paredes	Están hechas de bloque y ladrillo	Sala y comedor	0	La vivienda no cuenta con estos espacios, pero posee 1 patio y 1 bodega dentro de su predio.
Área aprox. de la vivienda	80mts2	Baño	1	La vivienda cuenta con unidad sanitaria conducida a pozo séptico.
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
NIVEL DE VULNERABILIDAD				
<p>El nivel de vulnerabilidad del hogar de acuerdo con los criterios cuantitativos es medio, sin embargo, por las condiciones particulares de los integrantes del hogar son adultos mayores que reciben el subsidio del gobierno, con nivel educativo muy bajo, sólo la cónyuge sabe leer, se considera que su nivel de vulnerabilidad es ALTO, situación que requerirá un acompañamiento más constante.</p> <p>En el predio hay una vivienda hecha de bloque y ladrillo, con tejado de zinc y piso en baldosa. La actividad productiva del predio es cuidado de semovientes propiedad de un hijo de la pareja que allí habita. La pareja no presenta ser víctima de desplazamiento forzado. Los ingresos son de menos de un salario mínimo, no tienen ahorro ni deudas. En el predio no hay servicio público de acueducto, alcantarillado, ni recolección de basuras, si tienen energía eléctrica. Están cubiertos en salud por el régimen subsidiado. Habitan en la zona hace más de setenta años y nunca han tenido problemas, tiene familiares en la vereda y les gusta vivir en la vereda porque es tranquila y acogedora, no le gusta la ciudad por el frío; además se puede trabajar el campo. En caso de problemas puede recurrir a su familia residente en la vereda o a sus vecinos. No tiene participación en asociaciones comunitarias, pero identifica a la Junta de Acción Comunal, en la cual no participa. Identifica a un líder a quien considera un amigo y una persona cordial. El proyecto interviene la vivienda y el pozo séptico, siendo un 40% del total del predio por lo cual se hace necesario su reubicación.</p>				

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR (INFORMACIÓN POR FAMILIA)				
Tenza_Resguardo 10-05-0340				
Municipio	TENZA		Coordenadas	Este Norte
Vereda	RESGUARDO		1070914	1050402
Permanencia en el predio	0	Torre (PR)	T71 CH-N	
Permanencia en el área	35 años	Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella		
Estructura familiar		<p>Vivían una pareja de adultos mayores, Don Luis Antonio Lozano y Evelia de Lozano, quien falleció hace aproximadamente 3 meses y desde entonces está deshabitada la vivienda (Casa de campo). El señor Luis Antonio Lozano se encuentra con sus hijos (6 en total) viviendo en Bogotá desde el fallecimiento de la señora Evelia. La vivienda presenta una estructura mixta (compuesta por una parte antigua de adobe con horno de pan y una mejora en bloque y cemento.</p> <p>La familia Lozano es oriunda de Tenza, no se conoce registro de tiempo que llevaron viviendo en el predio. El predio es considerado actualmente como herencia materna. No se tiene conocimiento de otros familiares cercanos, hasta el momento todos los herederos viven en Bogotá.</p>		
Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.	Comentan que si tienen más familiares en la zona, no han tenido conflictos con sus vecinos, si les gusta vivir en la vereda, por que es un sitio tranquilo y siempre hay trabajo. En caso de inconvenientes puede recurrir a sus familiares en la vereda y a sus vecinos.			
Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.	El actual administrador (Miguel Antonio Leguizamón Lozano) quien pretende comprar el predio, hace parte de la Junta de Acción Comunal, participa como Fiscal. Los propietarios no asistían a las reuniones de JAC debido a su condición de Adultos Mayores.			
Expectativas frente al proyecto y al posible traslado	No se tiene conocimiento real de la posición de los propietarios frente al traslado de la infraestructura. El administrador menciona que el lote esta en venta, pero aun no han decidido el futuro de la vivienda.			
Características constructivas de la vivienda			Distribución espacial de la vivienda	
Piso	Tablón, se desconoce estado real.	Habitaciones	3	Todas son utilizada como dormitorio
Techo	Teja de Zinc en estado medio de deterioro, se desconoce calidad del techo de la vivienda.	Cocina	Si	Es independiente, esta en la sección antigua de la vivienda, cuenta con un horno de adobe.
Paredes	La sección antigua es de adobe, se encuentran en buen estado, se evidencian mejoras recientes en bloque, el nivel	Sala y comedor	No	La vivienda no cuenta con este espacio.
Área aprox. de la vivienda	75 m ²	Baño	Si	Es una de las mejoras que evidencia la vivienda, esta unido a pozo séptico.
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
NIVEL DE VULNERABILIDAD				
<p>El nivel de vulnerabilidad del hogar de acuerdo con los criterios cuantitativos es medio, sin embargo como se explicará más adelante, por las condiciones particulares de los miembros de hogar que corresponde a dos adultos mayores, se considera que su nivel de vulnerabilidad es ALTO, situación que requerirá un acompañamiento más constante.</p> <p>Los propietarios son adultos mayores, con nivel educativo muy bajo. En el predio hay una vivienda hecha de bloque y ladrillo, con tejado de zinc y piso en baldosa. La actividad productiva del predio es cuidado de semovientes propiedad de un hijo de la pareja que allí habita. La pareja no presenta ser víctima de desplazamiento forzado. Los ingresos son de menos de un salario mínimo, no tienen ahorro ni deudas. En el predio no hay servicio público de acueducto, alcantarillado, ni recolección de basuras, si tienen energía eléctrica. Están cubiertos en salud por el régimen subsidiado. Habitan en la zona hace más de setenta años y nunca han tenido problemas, tiene familiares en la vereda y les gusta vivir en la vereda porque es tranquila y acogedora, no le gusta la ciudad por el frío; además se puede trabajar el campo. En caso de problemas puede recurrir a su familia residente en la vereda o a sus vecinos. No tiene participación en asociaciones comunitarias, pero identifica a la Junta de Acción Comunal, en la cual no participa. Identifica a un líder a quien considera un amigo y una persona cordial. El hogar no ha sido víctima de desplazamiento forzado. El proyecto interviene la vivienda y el pozo séptico, siendo un 60% del total del predio por lo cual se hace necesario su reubicación.</p>				

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR (INFORMACIÓN POR FAMILIA)					
Tibirita_SanAntonio 10-08-0398					
Municipio	TIBIRITA		Coordenadas	Este	Norte
Vereda	SAN ANTONIO			1063708	1052439
Permanencia en el predio	28 años	Torre (PR)		T-90	
Permanencia en el área	50 años				
Estructura familiar		Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella			
La familia es extensa, conformada por tres personas, una pareja y un trabajador. La pareja de esposos: don José Isaias Vivas, un adulto mayor de 77 años, sin escolaridad, y su compañera Doña Rosalba Martín Martín de 50 años, con primaria incompleta. Con ellos vive un hombre de 55 años, quien trabajada apoyando labores de agricultura, él también tiene primaria incompleta.		El señor Jose Isaias Vivas Vivas es oriundo de San Antonio, habita desde hace 50 años en el municipio, y 28 años en el predio. Es el propietario. No presenta condiciones jurídicas especiales, posee escritura. La familia se moviliza a los municipios de Tibirita, Manta y Guateque principalmente para trabajar, comercializar sus productos, comprar víveres e ir a centros de salud.			
Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.		Menciona tener familiares en la vereda; también que no ha tenido conflicto con los vecinos, refiere que Si le gusta vivir allí porque, es tranquilo, tiene buen clima, se trabaja bien, y generalmente hay buenos vecinos. En caso de problemas puede recurrir a Junta de Acción Comunal y a los Vecinos			
Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.		Asociaciones con incidencia en la zona que identifica son Junta de Acción Comunal y Junta de Acueducto. Rosalba Martín pertenece a la JAC y la Junta del Acueducto. Si tiene familiares que estén relacionados con estos grupos. Los líderes que identifica son Daniel Munar, Noemí Vivas y Patricia Vaca Castillo. Considera la relación con ellos como buena, porque el primero es un buen líder, la segunda es colaboradora con la comunidad, y la tercera es profesora y muy colaboradora con la comunidad.			
Expectativas frente al proyecto y al posible traslado		La persona expresa tener información sobre el proyecto de EEB en su zona. Y su opinión es favorable, todos deben tener energía, siempre y cuando no genere afectaciones para la comunidad ni para ellos. No tienen la posibilidad de ubicar la vivienda dentro del mismo predio, mencionan que se puede adecuar la zona para reubicarla.			
Características constructivas de la vivienda			Distribución espacial de la vivienda		
Piso	El piso es en cemento		Habitaciones	3	La vivienda cuenta con 3 dormitorios
Techo	El material es en zinc.		Cocina	1	La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se encuentra separada de los dormitorios
Paredes	Las paredes de la casa son en ladrillo y bloque		Sala y comedor	0	La vivienda no posee de estos espacios, pero posee 1 patio dentro de su predio
Área aprox. de la vivienda	162m ²	Baño	1	La vivienda cuenta con 1 unidad sanitaria sin pozo séptico	
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
NIVEL DE VULNERABILIDAD					
<p>El nivel de vulnerabilidad del hogar de acuerdo con los criterios cuantitativos es medio, sin embargo, por las condiciones particulares del jefe de hogar y su conyuge que son población de tercera edad, se considera que su nivel de vulnerabilidad es ALTO, situación que requerirá un acompañamiento más constante.</p> <p>El Jefe de hogar, no posee ningún nivel educativo formal, pero sabe leer y escribir, ningún miembro del grupo familia presenta discapacidad ni han sido desplazados de su lugar de origen. Actualmente registra como propietario el hermano del jefe de hogar el señor Pedro Antonio Vivas. En el municipio viven hace mas de cincuenta años, tienen familiares, no han tenido conflicto con los vecinos, les gusta vivir allí porque, es tranquilo, tiene buen clima, se trabaja bien, y generalmente hay buenos vecinos. Cuando hay problemas recurren a la Junta de Acción Comunal y a los vecinos, también en la zona reconocen como asociación comunitaria a la Junta del acueducto. El hogar recibe menos de un SMLV como ingreso económico los cuales provienen de la actividad agrícola desarrollada en el predio y pagos por jornal en las fincas vecinas en actividades agropecuarias, además no tienen ahorro y si deudas personales. Se reconocen dos infraestructuras contiguas, una es la vivienda, hecha de bloque, zinc y cemento, la segunda es una cocina-bodega, de adobe, teja de barro y tierra. Se contacta al propietario para ingresar al predio, se aplica el instrumento a la cónyuge, Doña Rosalba Martín. En el predio se encuentra viviendo trabajador posible comprador de una parte del predio. La actividad productiva predominante en el predio es agropecuaria. Cuentan en servicio de acueducto, y energía eléctrica, no de alcantarillado ni recolección de basuras. Los miembros del hogar están afiliados en salud a régimen subsidiado. En el predio se presentan deslizamientos por la quebrada y movilización de masas de tierra. Hubo un atentado en el predio (hace 2 años) el 14/02/2014 con intento de homicidio agrabado. El proyecto interviene el 19% del total del predio lugar donde se encuentra ubicada la vivienda y los cultivos de yacón, por lo cual se hace necesario su reubicación, ante esta posible situación los habitantes del hogar refieren que no tienen la posibilidad de ubicar la vivienda dentro del mismo predio, ya que el terreno más estable es donde se encuentra actualmente ubicada.</p>					

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR (INFORMACIÓN POR FAMILIA)				
Tibirita_Renquira 10-08-0408				
Municipio	TIBIRITA		Este	Norte
Vereda	RENQUIRA		Coordenadas	1062778 1052993
Permanencia en el predio	30 años	Torre (PR)	T-91	
Permanencia en el área	30 años	Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella		
Estructura familiar		La familia es oriunda del municipio de Tibirita, se trasladaron a la vereda por cambio de vivienda, donde habitaban antiguamente era una zona de vulnerabilidad por deslizamiento, además de motivos de trabajo y comercio de los productos cultivables. El jefe de hogar es el propietario de la vivienda. La señora Ana Torres indica que le gusta vivir en la vereda por la tranquilidad y porque puede desempeñarse en la agricultura dentro del mismo predio; habitan desde hace 30 años en el municipio, y en el predio. Se movilizan en transporte veredal mochilero y a pie, principalmente hacia Tibirita, por motivos de comercialización, abastecimiento y salud		
Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.	Mencionan tener familiares en la vereda; también que No ha tenido conflicto con los vecinos, refiere que Si le gusta vivir allí porque, tiene una vivienda y terreno propio, que le dan tranquilidad. En caso de problemas no sabe a quien puede recurrir. Participa de las tradiciones religiosas de la región.			
Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.	Asociaciones con incidencia en la zona que identifica son Junta de Acción Comunal y Junta de Acueducto. No pertenece a estas, tampoco participa. No tiene familiares que estén relacionados con estos grupos. Los líderes que identifica son Martha Munar y Daniel Fructuoso Martín.			
Expectativas frente al proyecto y al posible traslado	La persona expresa tener información sobre el proyecto de EEB en su zona. Presentan una posición desfavorable frente al proyecto, dice que este genera afectaciones en la salud y al desarrollo de las actividades económicas de los habitantes. también menciona que no esta de acuerdo con el traslado, debido a que le han realizado mejoras al predio como la vía de entrada, pozos de pescados y el cuidado general. En el predio no hay espacio para traslado, de ser necesario el traslado, doña Ana Torres menciona que puede ser en Tibirita, en la cabecera municipal. Se produce descontento con el proyecto, no hay confianza por estafas pasadas en la zona. Doña Ana Torres no desea firmar ningún formato, nombre suministrado por el profesional.			
Características constructivas de la vivienda		Distribución espacial de la vivienda		
Piso	El piso es en cemento	Habitaciones	4	La vivienda cuenta con 4 dormitorios
Techo	El material es zinc marca Eternit	Cocina	1	La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se encuentra separada de los dormitorios
Paredes	Las paredes de la casa son en ladrillo y bloque sin frisar.	Sala y comedor	1	La vivienda posee 1 de estos espacios. Además posee 1 patio dentro de su predio
Área aprox. de la vivienda	130mt2	Baño	1	La vivienda cuenta con unidad sanitaria y 1 pozo séptico
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
NIVEL DE VULNERABILIDAD				
<p>El nivel de vulnerabilidad del hogar es MEDIO. El hogar esta conformado por una pareja de esposos adultos ,ya no habitan los hijos con ellos. El nivel académico del jefe de hogar es básica primaria incompleta, ninguno de los integrantes de la familia presenta discapacidad ni situación de desplazamiento. La jefatura del hogar es masculina, actualmente se encuentran vinculados al sistema de salud en el régimen subsidiado y son atendido en el centro médico de la cabecera municipal. El predio es propiedad del jefe del hogar allí se desarrolla actividad agropecuaria (cultivo y cría de ganado bovino y aviar), esta permite algunos ingresos económicos, pero no depeden únicamente de ella, el hogar refiere que mensualmente reciben menos de un salario mínimo. El jefe de hogar es agricultor y recibe pagos por jornal, pero la oferta laboral de la vereda es baja, por lo tanto el trabajo es temporal, la conyúge trabaja en la plaza de mercado el día lunes también es un trabajo transitorio.</p> <p>La vivienda cuenta con cuatro habitaciones las cuales son ocupadas por los hijos en temporada de vacaciones, dados los espacios de la vivienda no se presenta hacinamiento, cuentan con cocina a parte de los dormitorios y unidad sanitaria. No existe algún evento relevante que afecte a su hogar. Se aplica instrumento a la esposa del propietario, Ana Torres, quien responde con desconfianza las preguntas y menciona el deseo de no firmar por estafas que se han dado en el sector, además menciona que no toma ninguna decisión sin los hijos y el esposo, Rafael Vivas Vivas. El predio presenta una topografía inclinada, debido a que se encuentra ubicado en la falda de la colina, por lo cual no se reubicará en el mismo predio, esta inclinación representa un riesgo a la unidad de vivienda. El proyecto interviene el 29% del total del predio lugar donde se encuentra ubicada la vivienda, el pozo profundo, pozo séptico y los cultivos de caña de azúcar, tomate de árbol, güatilla, calabaza y balui. y por lo cual se hace necesario su reubicación, ante esta posible situación los habitantes del hogar refieren que en el predio no hay otro lugar estable para su ubicación, pero si se hace la remuneración necesaria y con las mismas condiciones actuales de la vivienda no tendrían inconveniente en el traslado.</p>				

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR (INFORMACIÓN POR FAMILIA)					
Tibirita, Socoatabj 10-08-0440					
Municipio	TIBIRITA		Coordenadas	Este	Norte
Vereda	SOCOATA BAJO			1060921	1053798
Permanencia en el predio	0		Torre (PR)	T-95	
Permanencia en el área	40 años				
Estructura familiar			Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella		
La vivienda está deshabitada, la propietaria doña María Santos es quien se encarga del cuidado de la infraestructura, menciona ser usada cuando se tiene que cuidar el ganado. Al no tener habitantes permanentes, no se describe estructura familiar fija. La señora María Santos Torres adulto mayor de 61 años, es viuda, está dedicada a la agricultura, y su nivel académico es primaria completa.			La señora María Santos Torres Gómez es oriunda de Tibirita, habita desde hace 40 años en el municipio. La propiedad es suya. No presenta condiciones jurídicas especiales, y posee escritura. Se moviliza en servicio público y a pie, principalmente hacia Tibirita, por motivos de trabajo (ir al mercado) y salud		
Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.			La señora María Santos Torres Gómez menciona tener familiares en la vereda; también que no ha tenido conflicto con los vecinos, y refiere que si le gusta vivir allí porque, el clima es agradable, la paz que se respira y los buenos vecinos. En caso de problemas puede recurrir a Familia residente en la vereda o en otro lugar.		
Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.			La asociación con incidencia en la zona que identifica es la Junta de Acción Comunal. No pertenece, pero si participa en las actividades que desarrolla. Los líderes que identifica son: Marco Antonio Vivas y Santiago Huertas. Considera la relación con ellos como buena, porque son amables, comedidos y porque ayudan a todo.		
Expectativas frente al proyecto y al posible traslado			Doña María Santos expresa tener información sobre el proyecto de EEB en su zona, y opina que quiere explicación, pues no conoce beneficios, dice que su opinión acerca del proyecto aun es incierta. Dentro de su predio tiene la posibilidad de reubicarse; también sugiere que prefiere la compensación en dinero, para mejoras en el predio donde vive actualmente, si es necesario, el traslado de la infraestructura. La señora no firma el instrumento por razones personales, pero dice que si no genera afectaciones en la salud, ni tampoco en el desarrollo de las actividades económicas de los habitantes, esta de acuerdo con el proyecto.		
Características constructivas de la vivienda			Distribución espacial de la vivienda		
Piso	El piso es en tierra		Habitaciones	3	La vivienda cuenta con 3 dormitorios
Techo	El material es en zinc		Cocina	1	La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se encuentra separada de los dormitorios
Paredes	Las paredes de la casa son en bahareque		Sala y comedor	0	La vivienda no posee estos espacios, pero posee 1 patio dentro de su predio
Área aprox. de la vivienda	42mt2		Baño	0	La vivienda no cuenta con esta unidad sanitaria y tampoco pozo séptico
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
NIVEL DE VULNERABILIDAD					
<p>El nivel de vulnerabilidad del hogar de acuerdo con los criterios cuantitativos es medio, sin embargo como se explicará más adelante, por las condiciones particulares del residente, se considera que su nivel de vulnerabilidad es ALTO, situación que requerirá un acompañamiento más constante.</p> <p>El hogar está conformado mujer de tercera edad, viuda, dedicada a la agricultura, con nivel académico primaria completa, ella es la jefe de hogar. Habita en la zona hace más de cuarenta años. Actualmente se encuentra vinculada al sistema de salud en el régimen subsidiado. El predio es propiedad del jefe del hogar, depende del clima se deja pastando ganado en el predio. Recibe mensualmente menos de un salario mínimo, no tiene ahorros tampoco deudas. La vivienda es antigua, con paredes de bahareque, teja de barro y zinc. Actualmente la vivienda no está habitada, pero es de uso esporádico, en el predio se cultiva, pero en la visita estaba en reposo (sin producción). Posee un aljibe. El predio no tiene servicio de acueducto, ni alcantarillado, ni de recolección de basuras, si de energía eléctrica. Se cocina con leña. Tiene familiares en la vereda, no ha tenido conflicto con los vecinos, y le gusta vivir allí porque, el clima es agradable, la paz que se respira y los buenos vecinos. En caso de problemas puede recurrir a Familia residente en la vereda o en otro lugar. reconoce a la JAC y tres líderes sociales. Considera la relación con ellos como buena, porque son amables, comedidos y porque ayudan a todo. Se realiza visita al predio de la señora María Santos con acompañamiento de un grupo de gestores de la EEB, se aplica instrumento a la señora María Santos, no firma la encuesta por decisión propia, permite colocar su nombre y suministra toda la información. El proyecto interviene el 29% del total del predio lugar donde se encuentra ubicada la vivienda y por lo cual se hace necesario su reubicación, ante esta posible situación los habitantes del hogar refieren que en el predio no hay otro lugar estable para su ubicación, pero si se hace la remuneración necesaria y con las mismas condiciones actuales de la vivienda no tendrían inconveniente en el traslado.</p>					

3.4.9 POBLACIÓN A TRASLADAR

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR (INFORMACIÓN POR FAMILIA)				
Tibirita_Socoatabj 10-08-0453				
Municipio	TIBIRITA		Coordenadas	Este Norte
Vereda	SOCOATA		1060356	1053971
Permanencia en el predio	18 años	Torre (PR)	T-96	
Permanencia en el área	38 años	Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella		
Estructura familiar		El propietario y su cónyuge son oriundos del municipio de Tibirita, se trasladaron a la vereda por mejoras a la vivienda del predio de sus padres, donde habita actualmente, desde hace 38 años en el municipio, y 18 años en el predio. Es poseedor de la propiedad, luego de haberla heredado. No presenta condiciones jurídicas especiales, posee escritura. Se moviliza generalmente a la cabecera municipal de Tibirita, en moto y a pie, por trabajo, estudio y comercialización		
Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.		El señor Juan de Jesus Aldana menciona tener familiares en la vereda y no haber a tenido conflicto con los vecinos. Afirma que le gusta vivir allí porque, por la tranquilidad, por el trabajo (siempre hay). En caso de problemas puede recurrir a Organización no Gubernamental. Se encuentra inscrito a un proyecto de viviendas de interés social propuesto por fedetabaco.		
Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.		El propietario reconoce a la Junta de Acción Comunal como organización, menciona que una familiar es parte de la JAC, Diana Valero Aldana quien tiene el cargo de presidente. Además menciona ser participe de las reuniones de la JAC.		
Expectativas frente al proyecto y al posible traslado		La persona expresa No tener información sobre el proyecto de EEB en su zona. El propietario opina como favorable, desde que no haya daño para la comunidad por el paso de la línea y opina que si su casa es intervenida, el traslado puede ser a la vereda Laguna, ya que no hay espacio en el predio. No tiene la posibilidad de reubicarse en su predio, tampoco aclara hacia donde le gustaría reubicarse. Indica que no hay servicio de recolección de basura, pero la disposición que hace de los residuos es quemar lo posible y lo orgánico lo usa como abono.		
Características constructivas de la vivienda		Distribución espacial de la vivienda		
Piso	El piso es en cemento	Habitaciones	2	La vivienda cuenta con 2 dormitorios
Techo	El material es en eternit	Cocina	1	La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se encuentra separada de los dormitorios
Paredes	Las paredes de la casa son en ladrillo y bloque	Sala y comedor	1	La vivienda posee 1 de estos espacios; también 1 patio y 1 bodega dentro de su predio
Área aprox. de la vivienda	63m ²	Baño	1	La vivienda cuenta con 1 unidad sanitaria y 1 pozo séptico
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
NIVEL DE VULNERABILIDAD				
<p>El nivel de vulnerabilidad del hogar es MEDIO. El hogar está conformado por tres personas, dos adultos y su hijo, viven en una infraestructura mixta, las habitaciones en una estructura hecha de plancha de cemento, bloque y teja de zinc. La cocina y el baño están en una estructura de bahareque contigua a la estructura mencionada. El predio cuenta con cultivos de café, caña de azúcar, durazno y plátano, estos cultivos son principalmente para autoconsumo. Menciona que la zona presenta inestabilidad en el terreno y hubo varios deslizamientos que desplazo población; en época de invierno se incrementan los deslizamientos de tierra, en el último evento tres familias se tuvieron que desplazar. La infraestructura mixta bajo servidumbre, conformada por una vivienda de forma cuadrada, hecha de bloque, plancha de cemento y cocina de leña hecha en adobe, piso de tierra y ambas estructuras usan teja de Eternit. El hogar tiene sólo un aportante, cuyos ingresos son menores a un salario mínimo, no tienen ahorros y si tienen una deuda en el banco. En el predio no hay servicio público de acueducto, alcantarillado ni recolección de basuras, sus tienen servicio de energía eléctrica. Hay una cocina separada de los dormitorios, se cocina con gas en pipeta. No hay miembros con discapacidad ni han sufrido desplazamiento forzado. Habitan en la zona hace más de treinta años, donde tienen familiares y tienen participación en la JAC, de la cual una familiar suya es la presidenta. Se realiza visita con el acompañamiento de un gestor inmobiliario y un gestor social de la EEB. El proyecto interviene el 41% a 69% del total del predio, lugar donde se encuentra ubicada la vivienda, el pozo séptico y los cultivos de café, caña de azúcar, durazno y plátano y por lo cual se hace necesario su reubicación.</p>				

3.4.10 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR (INFORMACIÓN POR FAMILIA)					
Tibirita_Lagunabj 10-08-0463					
Municipio	TIBIRITA		Coordenadas	Este	Norte
Vereda	LAGUNA			1059838	1054197
Permanencia en el predio	10 años	Torre (PR)	T-97		
Permanencia en el área	38 años				
Estructura familiar		Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella			
La familia presenta una estructura unipersonal, está conformada por una persona, Don Isaac Aldana Castro de 38 años, quien se dedica a la agricultura y la construcción, su nivel de escolaridad es primaria incompleta.		El señor Isaac Aldana Castro es oriundo de Tibirita habita desde hace 38 años en el municipio, y 10 años en el predio. De la propiedad es poseedor. No presenta condiciones jurídicas especiales, no posee escritura a su nombre. Se moviliza en servicio público, a pie y en transporte veredal mochilero principalmente hacia Tibirita y Macheta, por motivos de trabajo, abastecimiento y salud			
Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.		El señor Isaac Aldana Castro menciona tener familiares en la vereda; también que no ha tenido conflicto con los vecinos. Si le gusta vivir allí porque, tiene amigos y familiares en la vereda, se puede cultivar y es tranquilo. En caso de problemas puede recurrir a familia residente en la vereda y a sus vecinos			
Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.		Asociaciones con incidencia en la zona que identifica son Junta de Acción Comunal y Asociación de Cafeteros. No pertenece a estas y tampoco participa en actividades comunitarias. Si tiene familiares que estén relacionados con estos grupos. Al líder que identifica es Miguel Angel Calderón, considera la relación con él como buena, es amigo de todos.			
Expectativas frente al proyecto y al posible traslado		La persona expresa tener información sobre el proyecto de EEB en su zona. su opinión es favorable, desde que no se perjudique la naturaleza y la condición de habitabilidad. No tiene la posibilidad de reubicarse en su predio. Le gustaría reubicarse en el pueblo (Tibirita) o en otros municipio como Machetá. Se explican condiciones de traslado y se define la condición de poseedor, debido a que el propietario no tiene escrituras a su nombre (falsa tradición).			
Características constructivas de la vivienda			Distribución espacial de la vivienda		
Piso	El piso es en cemento y tierra en la entrada de la casa.		Habitaciones	1	La vivienda cuenta con 1 dormitorios
Techo	El material es en zinc y madera.		Cocina	1	La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se encuentra separada de los dormitorios. Se cocina con gas en pipeta.
Paredes	Las paredes de la casa son en ladrillo y adobe.		Sala y comedor	0	La vivienda no posee de estos espacios, y posee 1 patio.
Área aprox. de la vivienda	40mts2	Baño	1	La vivienda cuenta con 1 unidad sanitaria y 1 pozo séptico	
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
NIVEL DE VULNERABILIDAD					
<p>El nivel de vulnerabilidad del hogar es MEDIO. Está conformado por una persona sola, con jefatura de hogar masculina, posee un nivel educativo de primaria completa, refiere que actualmente se encuentra vinculado al sistema de salud en el régimen subsidiado y recibe atención en el centro de salud de la cabecera municipal. El jefe de hogar no posee ningún tipo de discapacidad y no ha sido desplazado de su lugar de origen en ningún momento. En cuanto a los ingresos económicos el jefe de hogar indica que recibe menos de un salario mínimo, por medio de actividades económicas desarrolladas en el predio como la agricultura, tiene una deuda con el banco y no tiene ahorros. La vivienda cuenta con servicio de energía eléctrica y gas en pipeta. No tiene servicio de acueducto, ni alcantarillado ni recolección de basuras. Vive en la zona hace mas de treinta años, pero pertenece a organizaciones comunitarias ni tampoco participa en actividades comunitarias. Tiene familiares en la vereda, no ha tenido conflicto con los vecinos, y si le gusta vivir allí porque, tiene amigos y familiares en la vereda, se puede cultivar y es tranquilo. No tiene la posibilidad de reubicarse en su predio y le gustaría reubicarse en el pueblo (Tibirita) o en otro municipio como Machetá.</p> <p>La vivienda es una construcción mixta, dormitorios en bloque y cocina hecha en madera. La parte antigua presenta grietas, tiene cultivo de caña de azúcar en el predio, el predio se encuentra cerca a una quebrada. La visita a la vivienda es recibida por el hermano de Isaac, el señor Raúl Aldana, quien permite el ingreso al predio. Como evento particular comenta que la entrada al predio se complica en épocas de invierno. El proyecto interviene el 60% del total del predio, lugar donde se encuentra ubicada la vivienda, el pozo séptico y los cultivos de caña de azúcar, por lo cual se hace necesario su reubicación.</p>					

3.4.9 POBLACIÓN A TRASLADAR

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR (INFORMACIÓN POR FAMILIA)				
Machetá_Guinabj 10-09-0538				
Municipio	MACHETA		Coordenadas	Este Norte
Vereda	GUINA BAJO		1055892	1054270
Permanencia en el predio	2 años	Torre (PR)	T-104	
Permanencia en el área	61 años	Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella		
Estructura familiar		Presenta una estructura familiar hogar unipersonal, compuesta por el jefe de hogar, Misael Espinoza Muñoz de 61 años, nivel de escolaridad primaria incompleta, se dedica a la agricultura, es separado.		
Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.		El señor Misael Espinoza Muñoz es oriundo de Macheta habita desde hace 61 años en el municipio, y 2 años en el predio. Él es propietario. No presenta condiciones jurídicas especiales, y posee escritura (documento carta venta). Se moviliza en A pie y en animal, principalmente hacia Macheta, por motivos de trabajo, abastecimiento y salud		
Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.		El señor Misael Espinoza Muñoz menciona que Si tiene familiares en la vereda; también que No ha tenido conflicto con los vecinos, refiere que Si le gusta vivir allí porque, hay recursos hídricos abundantes para riego y porque su familia vive cerca. En caso de problemas puede recurrir a su Familia residente en la vereda y a familiares residentes en otro lugar		
Expectativas frente al proyecto y al posible traslado		Asociaciones con incidencia en la zona que identifica son Junta de Acción Comunal y Junta de Acueducto. No pertenece a estas y , en cambio si es participante de las reuniones que generan en la comunidad. No tiene familiares que estén relacionados con estos grupos. Los líderes que identifica son Jaime Salcedo y Jaime Muñoz.		
Características constructivas de la vivienda		Distribución espacial de la vivienda		
Piso	El material es en cemento.		Habitaciones	2 La vivienda cuenta con 2 dormitorios
Techo	El material es en zinc.		Cocina	1 La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se encuentra separada de los dormitorios
Paredes	Las paredes de la casa son en madera		Sala y comedor	0 La vivienda no posee de estos espacios, y posee 1 patio dentro de su predio
Área aprox. de la vivienda	24m2	Baño	0	La vivienda no cuenta con esta unidad sanitaria ni pozo séptico
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
NIVEL DE VULNERABILIDAD				
<p>El nivel de vulnerabilidad del hogar de acuerdo con los criterios cuantitativos es medio, sin embargo como se explicará más adelante, por las condiciones particulares del residente, se considera que su nivel de vulnerabilidad es ALTO, situación que requerirá un acompañamiento más constante.</p> <p>No existe algún evento relevante que afecte a su hogar, sin embargo es una persona sola adulta mayor. Es una casa construida en madera, con servicio de energía, de una sola planta, teja de zinc, se encuentra cercana a la orilla de la quebrada. No hay actividad productiva predominante en el predio. El propietario menciona que el tiene un documento, la carta de venta. La vivienda se encuentra cerca al río, propietario menciona que el caudal no crece hasta afectar el predio. Según Johana Moreno, quien es la gestora inmobiliaria de la EEB en la zona, considera que no se puede reubicar la vivienda en el mismo predio. La jefatura del hogar la ejerce un adulto mayor, quien es el único aportante a la economía del hogar, cuyos ingresos son de menos de un salario, no hay deudas ni ahorro en el hogar, él es un hombre separado con nivel de educación primaria incompleta. Cuenta con servicio de salud del régimen subsidiado, tiene cocina independiente de los dormitorios y cocina con gas en pipeta. No se presenta hacinamiento, ni hay producción en el predio. El propietario habita la zona hace aproximadamente sesenta años, y tiene un hijo residente en Bogotá que lo visita continuamente. El hogar no ha sido víctima de desplazamiento forzado. El proyecto interviene el 41% a 69% del total del predio, lugar donde se encuentra ubicada la vivienda y por lo cual se hace necesario su reubicación.</p>				

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR (INFORMACIÓN POR FAMILIA)					
Machetá_Guinabj 10-09-0543					
Municipio	MACHETA		Coordenadas	Este	Norte
Vereda	GUINA BAJO			1055705	1054258
Permanencia en el predio	3 años	Torre (PR)	T-104		
Permanencia en el área	3 años				
Estructura familiar		Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella			
Presenta una estructura familiar nuclear, compuesta por el cuatro personas, jefe de hogar Nelson Espinoza de 36 años de ocupación agricultor, él está casado con mujer de 28 años ama de casa, ambos con primaria completa; tienen dos hijos hombres de 17 y 12 años ambos estudiantes.		El señor Nelson Espinoza es oriundo de Macheta habita desde hace 3 años en el municipio, y en el predio. En la propiedad es el Administrador. Se moviliza en transporte veredal mochilero y a pie, principalmente hacia Macheta, por motivos de trabajo, estudio, abastecimiento y salud. La propiedad es herencia familiar del propietario, Jose Luis Humberto Caballero Torres, a quien se le encuentra frecuentemente en Bogotá, la propiedad está en sucesión; y Nelson tiene un contrato de compraventa.			
Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.		El propietario tiene familiares en la vereda, el hermano. Los habitantes del hogar no mencionan tener familia en la vereda; refieren que la vereda es buena para vivir por la tranquilidad y la posibilidad de desarrollar actividades como la agricultura y la ganadería. No han tenido conflicto con los vecinos, y si les gusta vivir allí porque, es tranquilo, la gente es amable y siempre hay trabajo. En caso de problemas puede recurrir a Familia residente en la vereda y otros familiares.			
Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.		No identifica Asociaciones con incidencia en la zona, pero Si participa en actividades comunales. Si tiene familiares que estén relacionados con estos grupos. Identifica como líder a Rogelio Poveda, y considera la relación con él Buena, hay contacto constante con la comunidad. La señora Diana menciona que reconoce la Junta de Acción Comunal y Junta de Acueducto, pero no hace parte de ellas, aunque participa de las reuniones y encuentros que proponen a la comunidad.			
Expectativas frente al proyecto y al posible traslado		La persona expresa tener información sobre el proyecto de EEB en su zona. Y los residentes en la vivienda consideran que es desfavorable, porque interviene las viviendas y el ambiente de los predios. Si tiene la posibilidad de reubicarse en su predio y el propietario opina que no hay problema en reubicar la vivienda, desde que el proyecto no le afecte el predio en futuro con respecto a la productividad. El propietario, Jose Luis, menciona que el tramite de sucesión del predio no ha finalizado, el predio aun aparece a nombre de su hermano.			
Características constructivas de la vivienda			Distribución espacial de la vivienda		
Piso	El piso es en cemento y tierra en la entrada de la casa.		Habitaciones	3	La vivienda cuenta con 3 dormitorios
Techo	El material es en zinc y madera.		Cocina	1	La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se encuentra separada de los dormitorios
Paredes	Las paredes de la casa son en bahareque (ladrillo y adobe).		Sala y comedor	0	La vivienda no posee de estos espacios, pero posee 1 patio dentro de su predio
Área aprox. de la vivienda	80m2	Baño	1	La vivienda cuenta con 1 unidad sanitaria sin pozo séptico	
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
NIVEL DE VULNERABILIDAD					
<p>El nivel de vulnerabilidad del hogar es MEDIO. El propietario menciona que el juicio de sucesión está en progreso, que él tiene un documento que lo acredita como dueño pero no están las escrituras a su nombre. La vivienda presenta nivel medio de deterioro en general. El señor Jose Luis mantiene ganado en el predio, pero dice que es de engorde, sin comercialización. El predio tiene entrada a pie, vía cerrada o de herradura, es una casa antigua, de una piso, con bodega de madera, está ubicado en una colina, paralelo al río Guina. Se aplica instrumento al propietario con acompañamiento de los administradores del predio (Diana Margarita Espinoza). La jefatura del hogar la ejerce Nelson Espinoza agricultor, quien es el único aportante al hogar, su esposa es ama de casa, ambos con primaria completa; tienen dos hijos hombres de 17 y 12 años ambos estudiantes. Sus ingresos son de menos de un salario mínimo al igual que sus gastos, no tienen deudas tampoco ahorros. La vivienda no cuenta con servicio público de acueducto, ni alcantarillado ni recolección de basuras, si de energía eléctrica. Tienen cocina y utilizan para la preparación de sus alimentos leña y gas en pipeta. El servicio de salud con que cuentan es del régimen subsidiado. Habitan en la zona hace aproximadamente tres años, en está tienen familiares y aseguran que les gusta vivir en el lugar. En el predio se puede reubicar la vivienda. El hogar no ha sido víctima de desplazamiento forzado. El proyecto interviene el 40% del total del predio lugar donde se encuentra ubicada la vivienda y por lo cual se hace necesario su reubicación.</p>					


3.4.9 POBLACIÓN A TRASLADAR

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR (INFORMACIÓN POR FAMILIA)				
Machetá_SanMartin 10-09-0600				
Municipio	MACHETA		Coordenadas	Este Norte
Vereda	SAN MARTIN		1050642	1052758
Permanencia en el predio	53 años	Torre (PR)	T-114	
Permanencia en el área	53 años	Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella		
Estructura familiar		La familia del señor Juan Hernández son oriundos de Machetá, habitan desde hace 53 años en el municipio, y en el predio. Están en el predio por herencia familiar, en este momento registra como propietaria una de las hermanas de la cónyuge del jefe de hogar, doña Ana Cecilia Salcedo. e la cónyuge del jefe de hogar, doña Ana Cecilia Salcedo. Doña Mercedes Salcedo menciona que la vivienda no se encuentra en ningún proceso jurídico especial. Se moviliza en Transporte Veredal Mochilero y a pie, principalmente hacia Macheta, por motivos de trabajo, comercialización, abastecimiento y salud		
La familia es nuclear y está conformada por cuatro personas: don Juan Hernández, el jefe de hogar con 53 años, maestro de construcción, casado con mujer de 53 años, modista; ambos con nivel de escolaridad secundaria incompleta. Tienen dos hijos de 17 y 15 años, el mayor es bachiller y deportista y el menor estudiante en la Institución Juan José Neira.				
Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.		Menciona que Si tiene familiares en la vereda; también que No ha tenido conflicto con los vecinos, refiere que Si le gusta vivir allí porque, a pesar de los inconvenientes mencionados, el ambiente es tranquilo y hay buenos vecinos. na que la zona es tranquila, que no ha tenido problemas con los vecinos. Describe sucesos de conflicto armado en el pasado, y ahora dice que ha sido víctima de robos al predio. En caso de problemas puede recurrir a su Familia residente en la vereda y otros familiares residentes en otro lugar		
Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.		Asociaciones con incidencia en la zona que identifica son Junta de Acción Comunal y Junta de Acueducto. No es miembro activo ni el ni su nucleo familiar pero si participa en las actividades que la JAC desarrolla. Si tiene familiares cercanos que estén relacionados con estos grupos. Identifica como líderes a Manuel Castro, Manuel Salcedo y Rafael Antonio Salcedo. Considera la relación con ellos Buena porque son <u>colaboradores y gestionan beneficios.</u>		
Expectativas frente al proyecto y al posible traslado		Doña Mercedes Salcedo expresa tener información sobre el proyecto de EEB en su zona. Y opina que hay incertidumbre en cuanto a los perjuicios y beneficios del proyecto con respecto a los usos posibles en el predio. Si tiene la posibilidad de reubicarse en su predio, aunque hace claridad que la propietaria es quien toma la última decisión, dado que la finca posiblemente sea vendida, pero por el proyecto decrecerá el valor del predio. - la propietaria menciona que el predio esta avaluado en aproximadamente 1'000,000,000 pesos. La propietaria menciona posible reubicación de lote de otros familiares. La vivienda con taller de costura, no es productivo.		
Características constructivas de la vivienda		Distribución espacial de la vivienda		
Piso	El piso es en baldosa.	Habitaciones	4	El primer piso de la vivienda cuenta con cuatro habitaciones exclusivamente como dormitorios.
Techo	El material es en eternit	Cocina	1	La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se encuentra separada de los dormitorios
Paredes	Las paredes de la casa son en su mayoría de adobe, reforzado con guadua. son en ladrillo y bloque	Sala y comedor	1	La vivienda posee 1 de estos espacios, donde ubican los productos del taller de costura. También posee 1 patio, 1 galpón y 1 taller de costura, dentro de su predio
Área aprox. de la vivienda	105mt2	Baño	3	La vivienda cuenta con 3 unidades sanitarias y 1 pozo séptico
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				

NIVEL DE VULNERABILIDAD

El nivel de vulnerabilidad del hogar es **BAJO**. La vivienda es de dos pisos y cada uno de ellos cuenta con un apartamento independiente, aunque los dos hogares cuentan con cocina en la mayoría de las ocasiones se utiliza la del primer piso. En la vivienda funciona el taller de costura, donde las cónyuges de los dos hogares realizan actividad industrial textil, ellas tienen el contrato de elaboración de uniformes para el colegio Juan José Neira ubicado en la cabecera municipal (actualmente no hay producción). El hogar encuestado está conformado por dos adultos y dos menores de edad, el jefe de hogar y su cónyuge realizaron estudios de secundaria incompleta, el hijo menor se encuentra estudiando actualmente en la cabecera urbana del municipio. Actualmente en el predio no se desarrollan actividades económicas, el hogar depende económicamente de las actividades del jefe de hogar quien es constructor y la cónyuge quien tiene un negocio de comidas rápidas en la cabecera municipal. Los ingresos según refiere están entre uno y dos salarios mínimos, dos personas aportan económicamente, no tienen ahorro ni deuda con el banco. Viven en la zona hace más de cincuenta años y allí tienen familiares con quienes cuentan si se llega a presentar un problema. Los habitantes son considerados poseedores mejoratarios del predio al no estar las escrituras a su nombre, si no al nombre de la hermana. La jefatura del hogar la ejerce el padre, no hay dependencia económica directa del predio.

En cuanto a servicios de salud los integrantes del hogar cuentan con afiliación al sistema de salud en el régimen subsidiado, reciben atención en el centro médico de la cabecera municipal. La cercanía de la vereda con la cabecera permite a los integrantes un acceso más fácil a los diferentes servicios públicos y sociales. El hogar no ha sido víctima de desplazamiento forzado. El predio cuenta con 2 familias/2 viviendas, las cuales son caracterizadas. Toda la infraestructura es de bloque, pisos con baldosa, es una vivienda de un piso, teja de Eternit. Cuentan con acueducto, no con alcantarillado ni recolección de basuras. Cocinan con leña y gas en pipeta. La servidumbre afecta Vivienda, pozo profundo y pozo séptico. Los eventos negativos que le afectan son que se han presentado robos en el predio y hubo problemas de conflicto armado por la guerrilla. El proyecto interviene el **17%** del total del predio lugar donde se encuentra ubicada la vivienda y por lo cual se hace necesario su reubicación, ante esta posible situación los habitantes del hogar refieren que existe la posibilidad de ubicar la vivienda dentro del mismo predio, pero se debe realizar un estudio para ubicarla dentro de un espacio estable y con las mismas o mejores condiciones de infraestructura y espacios que tiene actualmente.

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR (INFORMACIÓN POR FAMILIA)					
Machetá_SanMartin 10-09-0600 1					
Municipio	MACHETA		Coordenadas	Este	Norte
Vereda	SAN MARTIN			1050640	1052764
Permanencia en el predio	55 años	Torre (PR)	T-114		
Permanencia en el área	55 años				
Estructura familiar		Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella			
La familia es nuclear conformada por los dos cónyuges: el jefe de hogar, don Rafael Antonio Salcedo, de 58 años maestro de construcción y educación primaria completa, y su esposa, mujer de 55 años, modista con secundaria incompleta.		El señor Rafael Antonio Salcedo Rangel es oriundo de Macheta habita desde hace 55 años en el municipio, y 55 años en el predio. La propiedad la tiene como Poseedor. No presenta condiciones jurídicas especiales, posee escritura. Se moviliza en transporte veredal mochilero y a pie, principalmente hacia Machetá, por motivos de trabajo, comercialización, abastecimiento y salud			
Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.		El señor Rafael Antonio Salcedo Rangel menciona que Si tiene familiares en la vereda; también que No ha tenido conflicto con los vecinos. Refieren que les gusta vivir allí por la tranquilidad, la oportunidad de desarrollar actividades agropecuarias y queda cerca del pueblo. En caso de problemas puede recurrir a su familia residente en la vereda y su familia residente en otro lugar.			
Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.		Asociaciones con incidencia en la zona que identifica son Junta de Acción Comunal y Junta de Acueducto. Si pertenece a la Junta de Acción Comunal Y participa en el Comité de Junta. Si tiene familiares que estén relacionados con estos grupos. Los líderes que identifica son Rafael Castro y Manuel Castro. Considera la relación con ellos Buena, pues siempre están en contacto.			
Expectativas frente al proyecto y al posible traslado		La persona expresa tener información sobre el proyecto de EEB en su zona. Y opina que siente incertidumbre por condiciones que genera al intentar vender el predio. Considera que es bueno que repartan el servicio de energía. Con respecto al traslado refiere que no puede dar una respuesta ya que no están los papeles a su nombre, y porque la propietaria tiene en mente la venta del predio. Don Rafael menciona no firmar por decisión propia, da como razón que ya fue firmada una encuesta en el hogar. Es beneficiario de salud de los hijos. La disposición de las basuras es quemando lo inorgánico, lo orgánico se usa para alimento animal.			
Características constructivas de la vivienda			Distribución espacial de la vivienda		
Piso	El piso es en baldosa		Habitaciones	4	La vivienda cuenta con 4 dormitorios.
Techo	El material es en eternit		Cocina	1	La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se encuentra separada de los dormitorios
Paredes	Las paredes de la casa son en adobe la mayoría y una pared en ladrillo y bloque.		Sala y comedor	1	La vivienda posee 1 de estos espacios, donde esta ubicado el equipo de costura. Posee 1 patio, 1 galpón, y 1 cuarto compartido - Taller de costura dentro de su predio
Área aprox. de la vivienda	110mt2	Baño	2	La vivienda cuenta con 2unidad sanitaria y 1 pozo séptico	
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
NIVEL DE VULNERABILIDAD					
<p>El nivel de vulnerabilidad del hogar es BAJO. En el predio viven dos familias, por eso la vivienda es de dos pisos y cada uno de ellos cuenta con un apartamento independiente, aunque los dos hogares cuentan con cocina en la mayoría de las ocasiones se utiliza la del primer piso, cocinan con leña y gas. En la vivienda funciona el taller de costura, que por el momento esta sin usar. Don Rafael quien responde el instrumento, menciona no firmar debido a que no le es necesario por que ya se efectuó una encuesta en el hogar, por parte de Doña Mercedes Salcedo. Las dos viviendas comparten el pozo séptico. La infraestructura es de bloque, tiene dos pisos, con baño independiente, se encuentra unida a la vivienda antigua. No hay actividad productiva predominante en el predio, y la servidumbre afecta Vivienda, pozo profundo y pozo séptico. El hogar está conformado por dos adultos, el jefe de hogar y su cónyuge realizaron estudios de primaria completa y secundaria incompleta respectivamente. Los ingresos según refiere son compartidos pero inferiores a un salario mínimo legal y los gastos son de similar valor, no cuentan con ahorros y tienen una deuda con el banco. No realizan actividad económica en el predio. Los habitantes son poseedores mejoratorios del predio, este es una herencia familiar y registra como propietaria la hermana de la cónyuge.</p> <p>En cuanto a servicios de salud los integrantes del hogar cuentan con afiliación al sistema de salud en el régimen contributivo, reciben atención en la cabecera municipal. La cercanía de la vereda con la cabecera le permite a los integrantes un acceso más fácil a los diferentes servicios públicos y sociales. Ninguno de los miembros del hogar es población en situación de desplazamiento.</p> <p>La vivienda es de dos pisos el hogar habita en el segundo piso y cuenta con cuatro habitaciones utilizadas como dormitorio, comparando con el total de habitantes se descarta el hacinamiento, además cuentan con cocina separada de los dormitorios y acceso a dos unidades sanitarias, cuentan con acueducto, no con alcantarillado, pero tienen pozo séptico. El proyecto interviene el 17% del total del predio lugar donde se encuentra ubicada la vivienda y por lo cual se hace necesario su reubicación, ante esta posible situación los habitantes del hogar refieren que existe la posibilidad de ubicar la vivienda dentro del mismo predio.</p>					

3.4.9 POBLACIÓN A TRASLADAR

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR (INFORMACIÓN POR FAMILIA)				
Choconta_Boquerón 10-10-0622-D1				
Municipio	CHOCONTA		Coordenadas	Este Norte
Vereda	BOQUERON		1048303	1054888
Permanencia en el predio	1 año	Torre (PR)	T-119	
Permanencia en el área	N/R	Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella		
Estructura familiar		El señor Ernesto Fabián Fernández Suárez es oriundo de Bogotá, habita hace 1 año en el predio y en el municipio. La propiedad está a nombre de Socomer Agroindustrial y Ernesto Fabián la tiene para Usufructo. No presenta condiciones jurídicas especiales. Se moviliza a Macheta, Garagoa y Chocontá donde trabaja y va por asistencia en salud.		
Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.		El señor Ernesto Fabián Fernández Suárez menciona no tener familiares en la vereda; también que si ha tenido conflicto con los vecinos, refiere que si le gusta vivir allí porque, la gente es amable y colaboradora. En caso de problemas puede recurrir a Dependencias del municipio.		
Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.		No identifica asociaciones con incidencia en la zona, ni líderes. Tampoco hace parte ni el ni su grupo familiar de ninguna organización comunitaria a nivel veredal		
Expectativas frente al proyecto y al posible traslado		La persona expresa No tener información sobre el proyecto de EEB en su zona. Y opina que es debido a que sólo lleva un año de estadía, prefiere no opinar, menciona que es cuestión del propietario. Con respecto a la decisión de traslado de la vivienda, es tomada por el representante legal, Víctor Hugo Castiblanco Castro, con quien se hablo y mencionó que de ser requerida la vivienda, se pedirá el monto monetario que equivaldría a la infraestructura, debido a que en el predio, por la forma no permite reubicación de la vivienda en el predio.		
Características constructivas de la vivienda		Distribución espacial de la vivienda		
Piso	El piso es en cemento	Habitaciones	3	La vivienda cuenta con 3 dormitorios
Techo	El material es en zinc de marca Eternit	Cocina	1	La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se encuentra separada de los dormitorios
Paredes	Las paredes de la casa son en ladrillo y bloque	Sala y comedor	0	La vivienda no posee de estos espacios, pero posee 1 patio dentro de su predio
Área aprox. de la vivienda	90m ²	Baño	1	La vivienda cuenta con 1 unidad sanitaria sin pozo séptico
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
NIVEL DE VULNERABILIDAD				
<p>El nivel de vulnerabilidad del hogar es MEDIO. Se realiza encuesta de caracterización social a Ernesto Fabián Fernández y encuesta de caracterización productiva a Yaquelin Perilla Caldas, con autorización del propietario/representante legal del predio, Víctor Hugo Castiblanco Castro. El nivel de educación de los ocupantes de la vivienda es de técnico y secundaria incompleta. El predio presenta una unidad productiva turística a partir de termales, servicio de hotelería y hospedaje, siendo esta la actividad productiva predominante en el predio. la vivienda tienen piso en cemento, tejado en zinc y paredes en ladrillo y bloque, tiene tres dormitorios independientes de la cocina, donde preparan sus alimentos con gas en pipeta, cuentan con servicio público de energía eléctrica, no cuentan con acueducto, ni alcantarillado ni recolección de basuras. Tienen afiliación a salud en régimen contributivo, y no presentan condición de discapacidad. Los ingresos dependen del predio. En el grupo familiar hay dos aportantes con menos de un salario mínimo. No han sido víctimas de desplazamiento forzado. No tienen familiares en la zona, no reconocen asociaciones comunitarias ni líderes sociales. Habitan en la zona cerca de un año. El proyecto interviene el 32% de total del predio, lugar donde se encuentra ubicada la vivienda y los termales por lo cual se hace necesario su reubicación.</p>				

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR (INFORMACIÓN POR FAMILIA)					
Choconta_Tilatabj 10-10-0673					
Municipio	CHOCONTA		Coordenadas	Este	Norte
Vereda	TILATA			1040428	1056663
Permanencia en el predio	71 años	Torre (PR)	T-139		
Permanencia en el área	71 años	Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella			
Estructura familiar					
Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.		La señora Maria Florentina Pineda Rodriguez menciona que tiene familiares en la vereda; también que no ha tenido conflicto con los vecinos, refiere que si le gusta vivir allí porque, es tranquilo, hay trabajo, mucha paz y con los vecinos se llevan bien. En caso de problemas puede recurrir a su familia residente en la vereda o a sus demás familiares.			
Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.		No reconoce asociaciones con incidencia en la zona, no participa en acciones comunitarias. No tiene familiares que estén relacionados con estos grupos. No conoce líderes del sector.			
Expectativas frente al proyecto y al posible traslado		La señora María Florentina expresa tener información sobre el proyecto de EEB en su zona. Y la propietaria dice que se demora, hay poca expectativa y mucha incertidumbre y miedos por las torres y el daño a la vivienda. La propietaria dice que de ser necesario el traslado, se debe consultar con los 8 hijos en una reunión, para preguntar su opinión. En el predio se alterna el cultivo de pastos mejorados con papa.			
Características constructivas de la vivienda			Distribución espacial de la vivienda		
Piso	El piso es en baldosa y tablón		Habitaciones	5	La vivienda cuenta con 5 dormitorios
Techo	El material es en eternit		Cocina	1	La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se encuentra separada de los dormitorios
Paredes	Las paredes de la casa son en ladrillo y bloque		Sala y comedor	0	La vivienda no posee, pero si tiene 1 patio dentro de su predio
Área aprox. de la vivienda	170m2	Baño	1	La vivienda cuenta con 1 unidad sanitaria sin pozo séptico	
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
NIVEL DE VULNERABILIDAD					
<p>De acuerdo con la evaluación el nivel de vulnerabilidad de este hogar se encontró que es MEDIO. El hogar está conformado por una pareja de adultos mayores con hijos mayores de edad que no dependen económicamente de los padres, el jefe del hogar es propietario del predio, el nivel de ingreso del hogar esta entre 1 y 2 salarios mínimos, no hay personas dentro del grupo familiar con discapacidad, todos los integrantes de la familia cuentan con afiliación a salud en régimen contributivo.</p> <p>La vivienda habitada tiene paredes de ladrillo, tejado de eternit y piso en baldosa y cemento. Se realiza visita con acompañamiento de un gestor inmobiliario y un gestor social de la EEB. La actividad productiva predominante en el predio es agropecuaria, monocultivo de papa y pastos naturales, cría de ganado bovino para leche. La jefatura del hogar es femenina, si bien no dependen económicamente del predio para su subsistencia, desarrollan actividad productiva dentro del mismo (al momento de la visita contaban con un pequeño cultivo de papa), no presentan hacinamiento dentro de la vivienda y no son población en condición de desplazamiento. Los gastos son compartidos entre tres personas, los cuales son de un salario mínimo y sus ingresos son de \$450,000, el hogar no tiene deudas ni ahorros. No cuentan con servicio de acueducto, alcantarillado, ni de recolección de basuras, si de energía eléctrica. La familia reside en la zona hace más de setenta años. Tienen en la vereda familiares y no han tenido problemas con sus vecinos. No pertenecen a asociaciones comunitarias ni reconocen líderes en la zona. Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que la familia manifiesta no querer trasladarse del predio, residen allí por gusto, les gusta el campo y les parece un lugar tranquilo y agradable para vivir, el proyecto afecta una porción del predio entre 30%, lo que posibilitaría una reubicación de la familia dentro del mismo predio.</p>					

3.4.9 POBLACIÓN A TRASLADAR

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR (INFORMACIÓN POR FAMILIA)					
Choconta_Tilatbj 10-10-0680					
Municipio	CHOCONTA		Coordenadas	Este	Norte
Vereda	TILATA			1039762	1056565
Permanencia en el predio	40 años	Torre (PR)	T-140		
Permanencia en el área	40 años				
Estructura familiar		Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella			
La familia es unipersonal conformada por Don Carlos Julio Valero un adulto mayor de 76 años, viudo, pensionado de Ferrocarriles, con primaria incompleta, su ocupación es artesano y agricultor. se dedica al hogar ya que obtiene un subsidio de adulto mayor de \$80.000 pesos, hace unos meses enviudo debido al fallecimiento de la cónyuge, quien administraba en el hogar una tienda de bebidas y víveres. Hay un hijo que reside cerca.		El señor Carlos Julio Valero es oriundo de Villa Pinzón habita desde hace 40 años en el municipio y en el predio. Es el propietario. Si presenta condiciones jurídicas especiales, está en sucesión, y posee escritura. Se moviliza principalmente a la cabecera municipal de Chocontá.			
Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.		El señor Carlos Julio Valero menciona que Si tiene familiares en la vereda; también que No ha tenido conflicto con los vecinos, refiere que Si le gusta vivir allí porque, es tranquilo y el ambiente es sano. En caso de problemas no identifica a quien puede recurrir.			
Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.		No identifica asociaciones con incidencia en la zona. No tiene familiares que estén relacionados con estos grupos. No identifica líderes.			
Expectativas frente al proyecto y al posible traslado		El señor Carlos Julio expresa no tener información sobre el proyecto de EEB en su zona. Y su opinión es desfavorable, no desea que lo reubiquen por ningún motivo. Don Carlos menciona que no desea ser movido de su vivienda. No tiene la posibilidad de reubicarse en su predio. No define lugar de preferencia para ser reubicado. El gestor inmobiliario de la EEB le explica que el traslado será manteniendo las condiciones actuales de la vivienda y mejorando los desperfectos y que todo quedará a su nombre. El señor Carlos hace caso omiso de la explicación y dice que no desea ser ubicado en ningún otro lado.			
Características constructivas de la vivienda			Distribución espacial de la vivienda		
Piso	El piso es en tablón, cemento y baldosa		Habitaciones	5	La vivienda cuenta con 5 dormitorios, sólo tres se usan como tal, los otros dos como bodega.
Techo	El material es en zinc de marca Eternit		Cocina	1	La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se encuentra separada de los dormitorios
Paredes	Las paredes de la casa son en ladrillo y bloque		Sala y comedor	1	La vivienda posee 1 de estos espacios. Posee 1 patio y 1 garaje dentro de su predio
Área aprox. de la vivienda	100m2	Baño	1	La vivienda cuenta con 1 unidad sanitaria y 1 pozo séptico	
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
NIVEL DE VULNERABILIDAD					
<p>El nivel de vulnerabilidad del hogar es MEDIO, La vivienda está en malas condiciones, tiene servicio de energía. Se realiza encuesta a propietario Carlos Julio Valero, quien menciona tener un par de cabezas de ganado pastando en el predio; no tiene número de contacto. No hay actividad productiva predominante en el predio. El hogar se encuentra conformado por un adulto mayor cuyo principal ingreso es una pensión de Ferrocarriles de Colombia, la cónyuge del jefe de hogar murió hace relativamente poco, el propietario habita en la zona hace más de cuarenta años. Al momento de la visita se llegó a la vivienda con un gestor inmobiliario (Johana) y un gestor social (Carola Martínez) quienes explicaron las situaciones del proyecto y posible necesidad de traslado de la infraestructura. La jefatura del hogar es masculina, no dependen económicamente del predio aún cuando desarrollan actividad económica con ganado. No son población en condición de desplazamiento. El nivel de ingreso del hogar es menor al de1 salario mínimo, sólo hay un aportante que no cuenta con ahorros. No presenta condición de discapacidad, cuentan con afiliación a salud subsidiada. La vivienda tiene piso de cemento, tejado en zinc y paredes de ladrillo y bloque, no hay hacinamiento, la cocina está separada de los dormitorios, cocina con gas en pipeta. No cuenta con servicio de acueducto, ni alcantarillado, ni recolección de basuras, si de energía eléctrica. Tiene familiares en la vereda, no ha tenido conflicto con los vecinos, y le gusta vivir allí porque, es tranquilo y el ambiente es sano. No identifica líderes en la zona.</p> <p>El señor Carlos menciona que nadie se hace cargo de el, que no necesita estar con nadie, por lo que reside solo y depende de el para la preparación de alimentos y desplazamientos hasta el centro urbano para el cobro de la pensión y la atención en salud. La servidumbre del proyecto interviene del 41% a 69% del total del predio, lugar donde se encuentra ubicada la vivienda y el pozo séptico, por lo cual se hace necesario su reubicación.</p>					

3.4.9 POBLACIÓN A TRASLADAR

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR (INFORMACIÓN POR FAMILIA)				
Suesca_SantaRosa 10-11-0697				
Municipio	SUESCA		Coordenadas	Este Norte
Vereda	SANTAROSA		1036651	1053612
Permanencia en el predio	15 años	Torre (PR)		
Permanencia en el área	67 años			
Estructura familiar		Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella		
Presenta una estructura familiar unipersonal, la señora Blanca Ema Beleño Camargo, de 67 años, es un adulto mayor, nivel de escolaridad primaria completo, se dedica a labores del hogar, es viuda. Ella vive en el predio con permiso del propietario actual, Luis Eduardo Gutiérrez, quien construyó la vivienda prefabricada que se encuentra bajo servidumbre.		La señora Blanca Ema Beleño es oriunda de Chocontá, habita hace 67 años en el municipio y 15 años en el predio. La propiedad es herencia familiar, pero fue vendida después del fallecimiento del cónyuge de Blanca Ema Beleño. La encuestada se moviliza en servicio público y a pie, principalmente hacia Suesca, por motivos de abastecimiento y salud		
Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.		La señora Blanca Ema Beleño menciona que tiene hermanos en la vereda, también que no ha tenido ningún conflicto con los vecinos, refiere que le gusta vivir allí por la tranquilidad y la posibilidad de desarrollar actividades como la agricultura y la ganadería, es un ambiente sano. En caso de problemas puede recurrir a sus vecinos.		
Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.		No identifica a la Junta de Acción Comunal. No tiene participación en ninguna organización, ni asociación comunitaria. Identifica como líder a Jaime Herrera a quien considera buena gente.		
Expectativas frente al proyecto y al posible traslado		El propietario expresa incertidumbre con respecto al proyecto, según la señora Blanca Ema Beleño quien refiere que la vivienda prefabricada fue construida por el propietario para ella. Pues la señora Blanca Ema no tiene otro lugar donde vivir. La señora Blanca Ema muestra preocupación por la decisión del propietario de rehacer la vivienda de nuevo en su predio. La señora opina también que no siente desconfianza porque no perjudica el suelo. Le gustaría reubicarse en el predio, porque hay dos pozos de agua lluvia y el otro es un nacimiento (queda referido en las fotos, aunque no entra en el área de servidumbre)		
Características constructivas de la vivienda		Distribución espacial de la vivienda		
Piso	El piso es en baldosa	Habitaciones	3	Posee tres dormitorios
Techo	El tejado es de eternit.	Cocina	1	Recientemente construida, separada de los dormitorios.
Paredes	Es prefabricada, construcción reciente.	Sala y comedor	1	La vivienda cuenta con estos espacios, y un patio.
Área aprox. de la vivienda	20mts2	Baño	1	Cuenta con 1 unidad sanitaria con unión a pozo séptico.
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
NIVEL DE VULNERABILIDAD				
<p>El nivel de vulnerabilidad del hogar de acuerdo con los criterios cuantitativos es medio, sin embargo como se explicará más adelante, por las condiciones particulares del hogar (persona sola, adulta mayor), se considera que su nivel de vulnerabilidad es ALTO, situación que requerirá un acompañamiento más constante.</p> <p>El predio cuenta con un rancho de madera frente de la estructura de la casa prefabricada, tiene tejado de eternit, piso en baldosa, tres habitaciones, una cocina donde prepara los alimentos con leña, un baño y un pozo séptico. El grupo familiar es unipersonal, la jefe de hogar en una mujer adulto mayor de 67 años, nivel de escolaridad primaria completo, ama de casa y es viuda; ella vive en el predio hace más de sesenta años, desde la venta del predio vive en este con permiso del propietario actual, Luis Eduardo Gutiérrez, quien construyó la vivienda prefabricada que se encuentra bajo servidumbre. Ella menciona tener hermanos en la vereda, no haber tenido conflicto con los vecinos, y le gusta vivir allí por la tranquilidad y la posibilidad de desarrollar actividades como la agricultura y la ganadería, es un ambiente sano, cuenta un caso de problemas con sus vecinos. No identifica asociaciones comunales y no tiene participación a nivel comunitario. Identifica un líder. La señora opina que no siente desconfianza frente al proyecto, porque no perjudica el suelo. Ella es la única aportante al grupo familiar, con ingresos de \$200,000 no tiene ahorros, pero tampoco deudas. La producción en el predio es de ganado productor de leche. Cuenta con servicio de salud subsidiado, no servicio de acueducto, ni alcantarillado, ni recolección de basuras, si tiene servicio de energía eléctrica. No se presenta hacinamiento. Le gustaría reubicarse en el predio, porque hay dos pozos de agua lluvia y el otro es un nacimiento. El hogar no ha sido víctima de desplazamiento forzado.</p> <p>El proyecto interviene el 40% del total del predio, lugar donde se encuentra ubicada la vivienda y por lo cual se hace necesario su reubicación.</p>				

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR (INFORMACIÓN POR FAMILIA)					
Suesca_Cacicaazgo 10-11-0730					
Municipio	SUESCA		Coordenadas	Este	Norte
Vereda	CACICAZGO			1031381	1053709
Permanencia en el predio	30 años	Torre (PR)	T-158		
Permanencia en el área	47 años	Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella			
Estructura familiar					
La familia es un hogar nuclear conformado por una pareja de adultos: Doña Rosalbina Sosa de 47 años, jefe de hogar, dedicada a labores de casa, con primaria completa, se encuentra incapacitada por un año debido a una cirugía de trasplante de cadera, su estado civil es de unión libre con el señor Raimundo, quien tiene 62 años floricultor, cuyo nivel de educación es primaria completa.		La señora Rosalbina Sosa Gonzalez es oriunda de Suesca habita desde hace 47 años en el municipio, y 30 años en el predio. La propiedad es suya, por herencia familiar de la familia Sosa No presenta condiciones jurídicas especiales, y posee escritura. Actualmente viven dos de seis hermanos en el mismo predio. Ella se moviliza en servicio público, principalmente hacia Suesca y Bogotá, por motivos de abastecimiento y salud			
Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.		La señora Rosalbina Sosa Gonzalez menciona que si tiene familiares en la vereda; también que no ha tenido conflicto con los vecinos, refiere que si le gusta vivir allí porque, la vereda es tranquila, generalmente no hay problemas y en caso de problemas puede recurrir a sus Amigos personales			
Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.		Asociaciones con incidencia en la zona que identifica son Junta de Acción Comunal y Junta de Acueducto. No pertenece a estas. Menciona que es participe de las reuniones y encuentros de la JAC. No referencia familiares que estén relacionados con estos grupos. Describe al señor Eliecer Sánchez como líder de la vereda, él se desempeña actualmente como concejal del municipio de Suesca, menciona tener buena relación con él, porque es colaborador y atento a ayudar.			
Expectativas frente al proyecto y al posible traslado		La persona expresa tener información sobre el proyecto de EEB en su zona. Y opina que hay incertidumbre sobre el daño que genera en el predio, además se desconocen los beneficios del proyecto. No tiene la posibilidad de reubicarse en su predio. Le gustaría reubicarse a la propietaria en zona rural de Sesquilé si es posible. Se hace una explicación completa acerca del proyecto y las condiciones de traslado de la vivienda, debido a la condición actual de la propietaria, pide que las reuniones sean en su casa de ser posible.			
Características constructivas de la vivienda			Distribución espacial de la vivienda		
Piso	El piso es en cemento de tipo baldosa		Habitaciones	2	La vivienda cuenta con 2 dormitorios
Techo	El material es en zinc de marca Eternit		Cocina	1	La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se encuentra separada de los dormitorios
Paredes	Las paredes de la casa son en ladrillo y bloque.		Sala y comedor	0	La vivienda no posee estos espacios, pero posee 1 patio dentro de su predio
Área aprox. de la vivienda	156mt ²	Baño	3	La vivienda cuenta con 3 unidades sanitaria y 1 pozo séptico (sólo usa uno de los baños)	
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					

NIVEL DE VULNERABILIDAD

Una vez realizada la evaluación cuantitativa y cualitativa de las condiciones de este hogar, se encuentra que el nivel de vulnerabilidad del hogar es **MEDIO**. Se aplica el instrumento al segundo hogar de los cuatro que habitan el predio. No hay producción en el predio. La vivienda es una estructura mixta, con una parte antigua con pozo y bodega. El predio cuenta con un pozo séptico y dos pozos profundos para almacenar agua lluvia. La actividad productiva predominante en el predio es el taller de modistería.

La unidad familiar es nuclear, se encuentra conformada por una pareja de adultos. De acuerdo con lo manifestado por la jefe de hogar, son propietarios del predio, la jefatura de encuentra a cargo de una mujer y ésta cuenta con el apoyo económico del compañero, sus ingresos y gastos económicos están entre uno y dos salarios mínimos, no tienen ahorro si tienen una deuda con el banco. Dentro del núcleo familiar no hay personas con discapacidad, la pareja se encuentra afiliada al sistema de salud en régimen subsidiado y cuentan con atención en la cabecera urbana de Suesca, el nivel de educación de ambos es primaria completa. Debido a la incapacidad médica de la propietaria, pide que las reuniones que necesiten su presencia se realicen en su hogar. Viven en la zona hace 47 años donde mencionan tener familiares; no han tenido conflicto con los vecinos, y les gusta vivir allí porque, la vereda es tranquila, generalmente no hay problemas y en caso de problemas puede recurrir a sus Amigos personales. Participa en las reuniones de la Junta de acción comunal.

El predio es únicamente residencial y debido a su pequeño tamaño no le permite una reubicación dentro del mismo, dentro de la misma construcción residen dos familias más que corresponden a las familias de dos de los hijos. El hogar en mención no depende económicamente del predio y no son población en condición de desplazamiento. no presentan hacinamiento. La cocina es independiente de los dormitorios, preparan sus alimentos con gas en pipeta. Como evento relevante que afecte a su hogar positivamente refiere que ha sido muy bueno el refuncionamiento del tren de la sabana, ya que mueve materiales. La servidumbre del proyecto interviene el **56%** del total del predio, lugar donde se encuentra ubicada la vivienda, el pozo profundo y pozo séptico, por lo cual se hace necesario su reubicación.

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR (INFORMACIÓN POR FAMILIA)					
Suesca_Cacicaazgo 10-11-0730-1					
Municipio	SUESCA		Coordenadas	Este	Norte
Vereda	CACICAZGO			1031369	1053664
Permanencia en el predio	9 años	Torre (PR)	T-158		
Permanencia en el área	58 años	Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella			
Estructura familiar					
La familia es nuclear y está conformada por cuatro personas: el jefe del hogar, don Pedro Antonio Pérez de 66 años, conductor profesional, nivel educativo primaria completa; su esposa Maria Luz Sosa de Perez de 58 años ama de casa, con nivel de escolaridad primaria completa; y sus dos hijos, Andrea, de 35 años, con nivel educativo Maestría, se dedica a gerenciar una institución educativa. Y el hijo, de 25 años, de nivel escolar universitario, aun estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia (Chía), ambos son solteros. Residen actualmente en Chía, aunque ya han trasteado muebles a la casa, la señora Maria Luz dice que para Julio de 2016, esperan estar ocupando la vivienda.		El señor Pedro Antonio Pérez es oriundo de Gachancipá, habita desde hace 58 años en el municipio, y 9 años en el predio. La propiedad es suya. No presenta condiciones jurídicas especiales, y posee escritura. Se moviliza en carro particular propio principalmente hacia Suesca - Gachancipá y Bogotá, por motivos de estudio, comercialización, abastecimiento y salud. Residen en Chía mientras hacen el trasteo a Suesca.			
Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.		El señor Pedro Antonio Perez menciona que tener familiares en la vereda; también haber tenido conflicto con los vecinos (floricultoras) que se ubican contiguas a su predio, estas dejaban el desecho vegetal de los cultivos en los pastos del predio de ella; sin embargo refiere que le gusta vivir allí porque, es tranquilo, hay buen ambiente y no hay estrés. En caso de problemas puede recurrir a su familia residente en la vereda y a las Dependencias del municipio.			
Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.		No identifica Asociaciones con incidencia en la zona. De ahí que no pertenezca ni participe. No tiene familiares que estén relacionados con estos grupos. No referencia ni identifica líderes.			
Expectativas frente al proyecto y al posible traslado		La señora María expresa tener información sobre el proyecto de EEB en su zona, ella dice que están en incertidumbre por lo demorado que ha sido el proyecto, también que no quiere vender el predio, tiene proyecciones de negocio en el predio. Se aclara que hay suficiente espacio para reubicar la vivienda en el mismo predio, pero le gustaría reubicarse en la ruralidad de Chía o Cajicá.			
Características constructivas de la vivienda			Distribución espacial de la vivienda		
Piso	El piso es en cemento y baldosa		Habitaciones	5	La vivienda cuenta con 5 dormitorios
Techo	El material es en zinc de marca Eternit		Cocina	1	La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se encuentra separada de los dormitorios
Paredes	Las paredes de la casa son en ladrillo y bloque		Sala y comedor	1	La vivienda cuenta con 1 sala.
Área aprox. de la vivienda	240m ²	Baño	1	La vivienda cuenta con 1 unidad sanitaria y 1 pozo séptico	
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
NIVEL DE VULNERABILIDAD					
<p>El nivel de vulnerabilidad del hogar es BAJO. A pesar de estar cerca del río, no se inunda el predio. La vivienda tiene piso en cemento y baldosa, tejado en zinc y paredes en ladrillo y bloque, cuenta con cinco dormitorios, una cocina, un espacio de sala y un baño conectado a pozo séptico, si hay servicio de acueducto, de recolección de basuras y de energía eléctrica, no cuentan con alcantarillado. Sin embargo por las condiciones de la familia y el nivel de arraigo al predio y la vivienda se determina un nivel de vulnerabilidad Medio. La familia es nuclear y está conformada por cuatro personas: el jefe del hogar masculino adulto mayor, de profesión , conductor profesional, nivel educativo primaria completa; su esposa de 58 años ama de casa, con nivel de escolaridad primaria completa; y sus dos hijos mujer de 35 años, quien aporta económicamente al hogar, y el hijo, de 25 años, estudiante universitario, ambos son solteros Los propietarios edificaron una casa recientemente, donde piensan vivir permanentemente, proyectan a julio de 2016 estar ubicados definitivamente en Suesca. No hay actividad productiva predominante en el predio. Los ingresos están entre uno y dos salarios mínimos al igual que sus gastos, no hay ahorro pero si deuda. Los integrantes de la familia están afiliados a salud en régimen contributivo. No hay miembros con discapacidad. El hogar no ha sido víctima de desplazamiento forzado. Tienen familiares en la vereda. se han presentado conflictos con las floricultoras contiguas a su predio porque estas dejaban el desecho vegetal de los cultivos en los pastos de su predio; sin embargo refiere que le gusta vivir allí porque, es tranquilo, hay buen ambiente y no hay estrés. En caso de problemas puede recurrir a su familia residente en la vereda y a las Dependencias del municipio. No pertenece a organizaciones comunitarias ni reconoce líderes en la zona. Frente al proyecto expresa tener información, pero tienen incertidumbre por lo demorado que ha sido el proyecto, también que no quiere vender el predio, tiene proyecciones de negocio en el predio. Se aclara que hay suficiente espacio para reubicar la vivienda en el mismo predio, pero le gustaría reubicarse en la ruralidad de Chía o Cajicá.</p> <p>La servidumbre del proyecto interviene el 56% del total del predio, donde se encuentran la vivienda y el pozo séptico, por lo cual se hace necesario su reubicación.</p>					

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR (INFORMACIÓN POR FAMILIA)				
Suesca_Cacicaazgo 10-11-0731				
Municipio	SUESCA		Coordenadas	Este Norte
Vereda	CACICAZGO		1031319	1053705
Permanencia en el predio	38 años	Torre (PR)	T-158	
Permanencia en el área	45 años			
Estructura familiar		Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella		
Es un hogar nuclear, compuesto por dos personas: el jefe de hogar: don Vitaliano Díaz, de 66 años dedicado a la agricultura, y educación primaria incompleta, y su esposa doña María, de 63 años, ama de casa con primaria completa.		El señor Vitaliano Díaz Benavidez es oriundo de Suesca habita desde hace 45 años en el municipio, y 38 años en el predio; la cónyuge es originaria de la zona. La propiedad es suya, se casó y compró el predio para vivir con la señora María. no presenta condiciones jurídicas especiales y posee escritura. Se moviliza en Servicio público, principalmente hacia Suesca y Bogotá, por motivos de comercialización, abastecimiento y salud . Se realizan actividades agropecuarias por tradición familiar.		
Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.		El señor Vitaliano Díaz Benavidez menciona que si tiene familiares en la vereda; también que si ha tenido conflicto con los vecinos, y por ello refiere que no le gusta vivir allí, dado que actualmente el hedor de los galpones es insoportable y no puede vivir así. En caso de problemas puede recurrir a su Familia residente en la vereda y a las Dependencias del municipio		
Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.		Asociaciones con incidencia en la zona que identifica son Junta de Acción Comunal y Junta de Acueducto. No pertenece a estas, pero si participa en estas. No responde si tiene familiares que estén relacionados con estos grupos. No identifica los líderes.		
Expectativas frente al proyecto y al posible traslado		La persona expresa tener información sobre el proyecto de EEB en su zona. Y opina que favorable, se trata de permitir el bien común sobre el particular, es necesario este tipo de proyectos. El propietario del predio manifiesta que en caso de ser reubicado, prefiere trasladarse al casco urbano, ya que los malos olores provocados por los galpones que hay en la zona generan mucha incomodidad. Pesé a lo anterior se debe tener en cuenta que por la extensión del predio, hay la posibilidad de reubicación dentro del mismo.		
Características constructivas de la vivienda		Distribución espacial de la vivienda		
Piso	El piso es en baldosa y tablón.	Habitaciones	4	La vivienda cuenta con 4 dormitorios, de los cuales sólo uno es utilizado de manera permanente por el jefe de hogar y la pareja.
Techo	El material es en zinc de marca Eternit	Cocina	1	La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se encuentra separada de los dormitorios
Paredes	Las paredes de la casa son en ladrillo y bloque	Sala y comedor	1	La vivienda posee 1 de estos espacios, Adicionalmente posee 1 patio y 1 garaje dentro de su predio
Área aprox. de la vivienda	70mt2	Baño	1	La vivienda cuenta con 1 unidad sanitaria conectada a pozo séptico.
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
NIVEL DE VULNERABILIDAD				
<p>De acuerdo con la evaluación cuantitativa y cualitativa del hogar, se encontró que el nivel de vulnerabilidad del hogar es MEDIO. Bajo los criterios cuantitativos se determina nivel de vulnerabilidad bajo sin embargo, por las condiciones de la familia y el nivel de arraigo al predio y a la vivienda se determina un nivel de vulnerabilidad MEDIO</p> <p>La familia consiste en una pareja de adultos con una bajo nivel de escolaridad (primaria incompleta), son propietarios del predio en el que residen, dentro del mismo desarrollan actividad económica que consiste en ganadería. Cuentan con un alto nivel de arraigo al predio, residen en él hace 50 años aproximadamente, aunque no participan dentro de ninguna organización de la comunidad. El nivel de ingreso está entre 1 y 2 salarios mínimos, no cuentan con ahorros y presentan una deuda con el banco. No hay personas dentro del grupo familiar con discapacidad, la jefatura del hogar es masculina, cuentan ambos con afiliación a sistema de salud contributivo, beneficiarios de uno de los hijos. Desarrollan actividad económica dentro del predio pero no dependen sólo de ella, también cuentan con el apoyo económico de los hijos, quienes no residen dentro del predio, y no son población en condición de desplazamiento. El predio presenta cultivos caseros de maíz, arvejas y habas, zona de pastoreo, un pozo séptico y otro pozo de lluvias. La estructura de un piso, con bodega de madera alrededor, entrada directa al predio. Se realiza instrumento al propietario Vitaliano Díaz Benavidez, con acompañamiento de la cónyuge y otros familiares. La actividad productiva predominante en el predio es agropecuaria. El hogar no ha sido víctima de desplazamiento forzado. Desde hace tiempo se establecieron galpones que generan malos olores. El proyecto interviene en la servidumbre menos de un 10% del total de la extensión del predio, lo que permite la reubicación de la vivienda dentro del mismo predio.</p>				

3.4.9 POBLACIÓN A TRASLADAR



3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR (INFORMACIÓN POR FAMILIA)					
Zipaquira_Barroblanco 10-16-0901					
Municipio	ZIPAQUIRA		Coordenadas	Este	Norte
Vereda	BARROBLANCO			1003194	1044450
Permanencia en el predio	15 años	Torre (PR)	T-57 N		
Permanencia en el área	46 años	Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella			
Estructura familiar		El señor Nelson Padilla es oriundo de la zona, llevan viviendo 15 años en el predio; la cónyuge es originaria de la zona. El predio es heredado a la conyugue. Tienen pendientes legalizar escrituras, solo se tiene el juicio de sucesion. Se moviliza en Servicio público, principalmente hacia Zipaquira, por motivos de trabajo y abastecimiento. Se realizan actividades agropecuarias por mejorar ingresos.			
Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.		La señora Celina menciona que si tiene familiares en la vereda; también que no ha tenido conflicto con los vecinos, y por ello refiere que le gusta vivir en el predio porque siempre ha vivido allí, En caso de problemas puede recurrir a sus vecinos.			
Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.		Asociaciones con incidencia en la zona que identifica son Asociación de padres de familia Junta de Acción Comunal y Junta de Acueducto. No pertenece a estas. pero si participa en estas. Identifica a Ivan Fandiño como líder quien es el presidente de la JAC.			
Expectativas frente al proyecto y al posible traslado		La encuestada expresa tener información sobre el proyecto de EEB en su zona. Y la opinion es que deberían correr el trazado, que les han dicho que las torres producen cancer, daño en los animales, desvalorización de los predios. Tiene la posibilidad de traslado e el mismo predio. La Coordinadora Social del proyecto le aclara esas dudas.			
Características constructivas de la vivienda			Distribución espacial de la vivienda		
Piso	El piso es en baldosa y madera		Habitaciones	4	La vivienda cuenta con 4 dormitorios, para 6 personas
Techo	El material es teja de eternit.		Cocina	1	La vivienda cuenta con 1 cocina, la cual se encuentra separada de los dormitorios
Paredes	Las paredes de la casa son en ladrillo y bloque		Sala y comedor	1	La vivienda posee 1 de estos espacios, Adicionalmente posee 1 patio, 1 sala, 1 bodega, 1 corral y un cultivo dentro de su predio.
Área aprox. de la vivienda	65m ²	Baño	1	La vivienda cuenta con 1 unidad sanitaria conectada a pozo séptico.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
NIVEL DE VULNERABILIDAD					
Bajo los criterios cuantitativos y cualitativos debido a las condiciones de la familia y el nivel de arraigo al predio y a la vivienda se determina un nivel de vulnerabilidad MEDIO					
La familia consiste en una pareja de adultos con una bajo nivel de escolaridad (primaria incompleta), tres hijos y un nieto, el predio se encuentra en proceso de juicio de sucesión razón la cual no cuentan con documentos que certifiquen la propiedad del predio en el que residen, dentro del mismo desarrollan actividades de agricultura para autoconsumo, su vinculación laboral se da en la misma zona en cultivos confinados de flores. Cuentan con un alto nivel de arraigo al predio y a la vereda, en esta última llevan vivienda 46 años y en el predio 15. Aunque no hacer parte como delegados de las organizaciones identificadas si participan en las actividades adelantadas por estas. El nivel de ingreso está entre 1 y 2 salarios mínimos, no cuentan con ahorros y reportan contar con una deuda. No hay personas dentro del grupo familiar con discapacidad, la jefatura del hogar es masculina, la totalidad de los miembros del hogar cuentan con afiliación a sistema de salud 3 de ellos al sistema contributivo y tres al subsidiado					
Desarrollan actividad económica en la vereda en cultivos de flores, no corersponde a población en condición de desplazamiento. El predio presenta cultivos de arveja; Maíz, Pastos mejorados y pastos naturales, los cultivos según reporta el propietario son comercializados en el mercado departamental. Tambien se identifica el desarrollo de actividad ganadera para producción de leche					
La estructura de la vivienda es de un piso, construido en ladrillo y bloque, tejas de Eternit pisos en valdosa y madera.					

3.4.9 POBLACIÓN A TRASLADAR

3.4.9 INFORMACIÓN SOBRE POBLACIÓN A TRASLADAR (INFORMACIÓN POR FAMILIA)				
Tabio_Rio frio Occidental 10-17-0927				
Municipio	TABIO		Coordenadas	Este Norte
Vereda	RIO FRIO OCCIDENTAL		1003194	1044450
Permanencia en el predio	40 años	Torre (PR)	T-64 N	
Permanencia en el área	57 años	Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella		
Estructura familiar		El Jefe de hogar es oriundo de la zona, lleva viviendo 40 años en el predio; la cónyuge es de orden de Zipaquirá. El predio es heredado. Tienen pendientes legalizar escrituras, solo se tiene el juicio de sucesión. Se movilizan en carro particular, principalmente hacia Tabio y Zipaquirá, por motivos de abastecimiento y pagar servicios.		
Dinámica en relaciones de parentesco y vecindad.		Don Luis menciona que si tiene familiares en la vereda; también que no ha tenido conflicto con los vecinos, y por ello refiere que le gusta vivir en el predio por la tranquilidad del campo en caso de tener alguna dificultad se apoya en Instituciones de orden nacional.		
Vinculación a organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.		Asociaciones con incidencia en la zona que identifica son Junta de Acción Comunal y Junta de Acueducto. No pertenece a estas. pero si participa en éstas. Identifica a Yenny Rincon quien es concejal y muy colaboradora, Miguel Castro, lider comunitario y apoya las actividades en la vereda.		
Expectativas frente al proyecto y al posible traslado		El encuestado expresa tener información sobre el proyecto de EEB en su zona. Y la opinion es buena, pero que no esta de acuerdo que pase por una infraestructura que esta muy cerca de la casa. Si su vivienda fuera requerida no tendria espacio en el mismo predio para construir.		
Características constructivas de la vivienda			Distribución espacial de la vivienda	
Piso	El piso es en baldosa		Habitaciones	4
Techo	El material es teja de eternit.		Cocina	1
Paredes	Las paredes de la casa son en ladrillo y bloque		Sala y comedor	1
Área aprox. de la vivienda	65m ²	Baño	1	La vivienda cuenta con 2 unidades sanitarias conectadas a pozo séptico.
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				

NIVEL DE VULNERABILIDAD

De acuerdo con el análisis de las categorías y teniendo en cuenta la estructura familiar se determina un nivel de vulnerabilidad **MEDIO**

La familia esta conformada por 8 personas distribuidos asi: pareja de esposos, 2 hijas, un yerno y 3 nietos, una de las hijas presenta una discapacidad física. El jefe de hogar y su esposa cuentan con nivel de escolaridad primaria completa. El predio es heredado se encuentra en proceso la legalización de escritura, se ha adelantado el juicio de sucesión, razón la cual no cuentan con documentos que certifiquen la propiedad del predio en el que residen.

La vivienda cuenta con dos plantas y una estructura aferente (tipo apartamento) en la que reside una de sus hijas con su nucleo familiar, los materiales de la vivienda son materiales perdurables y se encuentra en buen estado.

Se identifican importantes redes de apoyo al interior de la familia teniendo en cuenta que los abuelos se encargan del cuidado de los nietos durante las jornadas laborales de los padres. Dentro del mismo desarrollan actividades agropecuarias cultivos de pastos mejorados y ganadería para producción lechera; se identifican aves de corral para engorde y ponedoras, destinado principalmente para autoconsumo

Cuentan con un alto nivel de arraigo al predio y a la vereda, en esta última llevan vivienda 57 años y en el predio 40. Aunque no hacer parte como delegados de las organizaciones identificadas si participan en las actividades adelantadas por estas. El nivel de ingreso está entre 1 y 2 salarios mínimos, no cuentan con ahorros y reportan contar con una deuda.

La jefatura del hogar es masculina, la totalidad de los miembros del hogar cuentan con afiliación a sistema de salud 3 de ellos al sistema contributivo y 5 como beneficiarios.

Desarrollan actividad económica en la vereda en actividades ganaderas y comercialización de lacteos como empleados, no corersponde a población en condición de desplazamiento.